Laudo Técnico Pericial

Nº 394796

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA** CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**

Dt. Pedido: **06/11/2026** Dt. Vistoria: **10/11/2026** Dt. Baixa: **10/11/2026**

Local: **CARBUY** Nº Contrato:

Proprietário: Cidade: **VALINHOS** UF: **SP**

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: **FIU3A04** Marca: **BMW** Modelo: **320i (2.0 16V TB)** Cód. Molicar: **00601211-5**

Chassi: **WBA3B1107DF385925** Motor: **A3980422** Cor: **Preta** Portas: **4** Ano/Modelo: **2013 / 2013**

Chassi BIN: **WBA3B1107DF385925** Motor BIN: **A3980422** Cor BIN: **PRETA** Combustível BIN: **GASOLINA**

Câmbio: **AUTOMÁTICO** Combustível: **Gasolina/Etanol** Renavam: **00527899470** KM: **75040** Cód. Fipe: **009164-2**

II - Observações BIN

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.

Histórico de Leilão

Não Verificado

Histórico de Sinistro

Não Verificado

III - Acessórios

Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, FORRAÇÕES EM COURO, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

Manual do Fabricante

Não Possui

Chave Reserva

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor	**- Batente da Porta**	**- Assoalho**
ORIGINAIS	ORIGINAIS	Não Verificado

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)	**- Vidro da porta dianteira esquerda**	**- Vidro da porta dianteira direita**
ORIGINAIS	ORIGINAIS	ORIGINAIS
- Vidro traseiro (Vigia)	**- Vidro da porta traseira esquerda**	**- Vidro da porta traseira direita**
ORIGINAIS	ORIGINAIS	ORIGINAIS

G) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Farol Direito; Capô; Farol Esquerdo; Lateral Esquerda; Painel/Saia Dianteiro; Pára-Choque Dianteiro; Pára-Choque Traseiro; Vidro Pára-brisa; Motor; Motor

Laudo Técnico Pericial

Nº 394796

Checklist Avarias				
Acionamento do Motor				
Bateria	**Compartimento do Motor**			
Sem Danos	Sem Danos			
Bancos e Revestimentos				
Encosto de Cabeça Dianteiro	**Encosto de Cabeça Traseiro**	**Estofado Passageiro**	**Banco Dianteiro Direito**	**Banco Dianteiro Esquerdo**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Banco Traseiro	**Estofado Motorista**	**Tipo de Estofado**	**Revestimento do Teto**	**Revestimento Interno Laterais**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Estofado Traseiro				
Sem Danos				
Equipamentos				
Ar Condicionado	**Cinto de Segurança**	**Escapamento**	**Estado dos Vidros Blindados**	**Freios ABS**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Macaco	**Para-sol**	**Placa Dianteira**	**Placa Traseira**	**Pneu Estepe**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Roda Estepe	**Trava Elétrica**	**Triangulo**	**Vidros Elétricos Dianteiros**	**Vidros Elétricos Traseiros**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Estrutura				
Assoalho Central	**Assoalho Porta Malas**	**Caixa de Ar**	**Coluna Central Direita**	**Coluna Central Esquerda**	**Coluna Teto**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Esquerda	**Longarina Traseira Esquerda**	**Painel Corta Fogo**	**Painel de Instrumenros**	**Estrutura do Teto**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Direita				
Sem Danos				
Lateral Esquerda				
Retrovisor Esquerdo	**Gravação Vidro Dianteiro**	**Gravação Vidro Traseiro**	**Vidro Dianteiro**	**Vidro Traseiro**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Caixa de Roda Dianteira Esquerda	**Caixa de Roda Traseira Esquerda**	**Coluna Dianteira Esquerda**	**Coluna Traseira Esquerda**	**Lateral Traseira Esquerda**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Painel Inferior Esquerdo	**Paralama Dianteiro Esquerdo**	**Porta Dianteira E**	**Porta Traseira E**	**Pneu Frente E**
Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos	Pneu Ruim
Pneu Traseiro E	**Roda Dianteira**	**Roda Traseira**	**Caixa de Ar**	
Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Bom	
Parte Traseira				
Lanterna T. Esquerda	**Lanterna T. Direita**	**Gravação Para-brisa T.**	**Para-brisa T. (vigia)**	**Porta Malas**	**Parachoque T**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom	Ralado
Lateral Direita				
Retrovisor Direito	**Gravação Vidro Dianteiro**	**Gravação Vidro Traseiro**	**Vidro Dianteiro**	**Vidro Traseiro**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Caixa de Roda Dianteira Direita	**Caixa de Roda Traseira Direita**	**Lateral Traseira Direita**	**Painel Inferior Direito**	**Paralama Dianteiro Direito**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Porta Dianteira D	**Porta Traseira D**	**Pneu Frente D**	**Pneu Traseiro D**	**Roda Dianteira**
Bom	Sem Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim	Sem Danos
Roda Traseira	**Caixa de Ar**			
Sem Danos	Pontos de Pedra			
Parte Dianteira				
Capo	**Farol D. Esquerdo**	**Farol D. Direito**	**Grade**	**Gravação Para-brisa**	**Para-brisa**
Amassado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Quebrado

Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Carenagem Frontal
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Falta	Bom	Sem Danos

Farol de Milha Direito	Farol de Milha Esquerdo
Sem Danos	Sem Danos

Outros

Motor	Banco	Câmbio
Faltando Peças	Bom	Bom

VII - Conservação

RUIM

VIII - Comentários

*** AVARIAS : CAPO, FAROL ESQUERDO, FAROL DIREITO, GRADE, MOTOR, LATERAL ESQUERDA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, PARA CHOQUE TRASEIRO E VIDRO PARA BRISA DANIFICADO ***

*** (DANOS ESTRUTURAIS) VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (CAIXAS DE RODAS DIANTEIRAS, PAINEL FRONTAL E LONGARINAS DIANTEIRAS DANIFICADAS) NECESSÁRIO LAUDO TÉCNICO DO INMETRO.**

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto da gravação do chassi : WBA3B1107DF385925


Foto do número do motor : A3980422


Frente



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa


Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado




Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia



Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos




Foto Travas Elétricas



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Farol Direito



Foto Avaria Farol Esquerdo



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Motor



Foto Avaria Motor



Foto Avaria Painel/Saia Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Vidro Pára-brisa



Foto 45º Traseira Esquerda

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passiveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão , não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Analista Técnico: Washington L.Mateus

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.