Laudo Técnico Pericial

Nº 394540

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA** CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**

Dt. Pedido: **03/11/2026** Dt. Vistoria: **04/11/2026** Dt. Baixa: **04/11/2026**

Local: **CARBUY** Nº Contrato:

Proprietário: Cidade: **PAULISTA** UF: **PE**

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: **PCX5I29** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **ONIX (LT 1.0 8V MT6 ECOFLEX)** Cód. Molicar: **01712628-9**

Chassi: **9BGKS48U0KG151757** Motor: **SP0364523** Cor: **Preta** Portas: **4** Ano/Modelo: **2018 / 2019**

Chassi BIN: **9BGKS48U0KG151757** Motor BIN: **SP0364523** Cor BIN: **PRETA** Combustível BIN: **ALCOOL/GASOLINA**

Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: **01164868044** KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **004424-5**

II - Observações BIN

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.

Histórico de Leilão	Histórico de Sinistro
Não Verificado	**Não Verificado**

III - Acessórios	Manual do Fabricante	Chave Reserva
Trava Eletrica, Kit Multimidia, AIR BAG, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO	Não Possui	Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:
1.1.15 - Verificar campo de comentários.

B) Numeração identificadora do Chassi:
1.2.24 - Gravada com a sigla REM, porém consta informação na BIN (Base de Índice Nacional).

C) Base da gravação da numeração do motor:
4.1.20 - Verificar campo de comentários

D) Numeração identificadora do motor:
4.2.22 - Apresenta as Siglas DA ou DJ + UF, apresentando a informação na BIN.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor	- Batente da Porta	- Assoalho
DIVERGENTE	DIVERGENTE	AUSENTES

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)	- Vidro da porta dianteira esquerda	- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS	ORIGINAIS	ORIGINAIS
- Vidro traseiro (Vigia)	**- Vidro da porta traseira esquerda**	**- Vidro da porta traseira direita**
ORIGINAIS	ORIGINAIS	ORIGINAIS

G) Número do Câmbio	H) Placa
Não Verificado	Ausente

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Porta Direita Traseira; Capô; Lateral Direita; Pára-Choque Dianteiro; Pára-Choque Traseiro; Pára-Lama Direito; Pára-Lama Esquerdo; Porta Direita Dianteira; Porta Esquerda Dianteira; Porta Esquerda Traseira; Teto; Longarina dianteira direita

Checklist Avarias				
Acionamento do Motor				
Bateria	**Compartimento do Motor**			
Com Danos	Com Danos			
Bancos e Revestimentos				
Encosto de Cabeça Dianteiro	**Encosto de Cabeça Traseiro**	**Estofado Passageiro**	**Banco Dianteiro Direito**	**Banco Dianteiro Esquerdo**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Banco Traseiro	**Estofado Motorista**	**Tipo de Estofado**	**Revestimento do Teto**	**Revestimento Interno Laterais**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Estofado Traseiro				
Sem Danos				
Equipamentos				
Air Bag	**Ar Condicionado**	**Cinto de Segurança**	**Escapamento**	**Estado dos Vidros Blindados**
Não Deflagrado	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Freios ABS	**Macaco**	**Para-sol**	**Placa Dianteira**	**Placa Traseira**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Pneu Estepe	**Roda Estepe**	**Trava Elétrica**	**Triangulo**	**Vidros Elétricos Dianteiros**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Vidros Elétricos Traseiros				
Sem Danos				
Estrutura				
Assoalho Central	**Assoalho Porta Malas**	**Caixa de Ar**	**Coluna Central Direita**	**Coluna Central Esquerda**	**Coluna Teto**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Esquerda	**Longarina Traseira Direita**	**Longarina Traseira Esquerda**	**Painel Corta Fogo**	**Painel de Instrumenros**	**Estrutura do Teto**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Direita				
Com Danos				
Lateral Esquerda				
Retrovisor Esquerdo	**Gravação Vidro Dianteiro**	**Gravação Vidro Traseiro**	**Vidro Dianteiro**	**Vidro Traseiro**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Caixa de Roda Dianteira Esquerda	**Caixa de Roda Traseira Esquerda**	**Coluna Dianteira Esquerda**	**Coluna Traseira Esquerda**	**Lateral Traseira Esquerda**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos
Painel Inferior Esquerdo	**Paralama Dianteiro Esquerdo**	**Porta Dianteira E**	**Porta Traseira E**	**Pneu Frente E**
Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Pneu Ruim
Pneu Traseiro E	**Roda Dianteira**	**Roda Traseira**	**Caixa de Ar**	
Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	
Parte Traseira				
Lanterna T. Esquerda	**Lanterna T. Direita**	**Gravação Para-brisa T.**	**Para-brisa T. (vigia)**	**Porta Malas**	**Parachoque T**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom	Com Danos
Lateral Direita				
Retrovisor Direito	**Gravação Vidro Dianteiro**	**Gravação Vidro Traseiro**	**Vidro Dianteiro**	**Vidro Traseiro**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Caixa de Roda Dianteira Direita	**Caixa de Roda Traseira Direita**	**Lateral Traseira Direita**	**Painel Inferior Direito**	**Paralama Dianteiro Direito**
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos
Porta Dianteira D	**Porta Traseira D**	**Pneu Frente D**	**Pneu Traseiro D**	**Roda Dianteira**
Com Danos	Com Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim	Sem Danos
Roda Traseira	**Caixa de Ar**			
Sem Danos	Com Danos			
Parte Dianteira				

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Bom
Limpador de Para-brisa	**Coluna Dianteira Direita**	**Coluna Traseira Direita**	**Parachoque D**	**Teto do Veículo**	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Com Danos	

Outros

Motor	Banco	Câmbio
Faltando Peças	Sem Danos	Faltando Peças

VII - Conservação

RUIM

VIII - Comentários

PLACAS AUSENTES.

VEICULO POSSUI NUMERAÇÃO DE CHASSI FORA DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE, CONSTANDO A SIGLA "REM", JA REGULARIZADO JUNTO A BASE NACIONAL;

VEICULO POSSUI NUMERAÇÃO E BASE IDENTIFICADORA DO MOTOR FORA DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE COM A A SIGLA "UF" DO ESTADO DE ORIGEM, JA REGULARIZADA NA BASE NACIONAL;

VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
PAINEL DIANTEIRO DANIFICADO;

Laudo Técnico Pericial

Nº 394540

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 9BGKS48U0KG151757



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor




Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (assoalho)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)


Foto Estrutura Longarina Direita


Foto Estrutura Longarina Esquerda


Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda


Foto Estrutura Coluna Central Direita


Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Kit Multimídia



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo




Foto Pneu Traseiro Direito




Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito




Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Lateral Direita



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Direita Traseira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira



Foto Avaria Teto

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passiveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão , não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.

Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.