LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 11/11/2026

REPROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA	08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
SNH5C41	99Z0K5003TZ964693	99Z0K5003TZ964693	BMW/F 800 GS PLUS	
ANO FABRICAÇÃO	**ANO MODELO**	**MOTOR BIN**	**MOTOR OBSERVADO**	**COR**
2025	2026	A24A09B3925027B	A24A09B3925027B	AZUL
COMBUSTÍVEL			**KILOMETRAGEM**	**RENAVAM**
GASOLINA			INACESSÍVEL	01467838281
CIDADE VISTORIA	**ESTADO VISTORIA**	**UF VISTORIA**	**PATIO VISTORIA**	
SÃO LUÍS	MA	MA	VIP LEILÕES - MA	

Observações:
HODÔMETRO INACESSÍVEL
CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO DANIFICADO(A)
PAINEL DE INSTRUMENTOS DANIFICADO(A)
PLACA DANIFICADA
FAROL/BLOCO ÓPTICO AUSENTE

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	⚠	DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA	✓	
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CARENAGEM DIREITA	⚠	DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO	⚠	AUSENTE
MESA INFERIOR	✓	
MESA SUPERIOR	✓	
GARFO DIANTEIRO DIREITO	⚠	DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
COLUNA DE DIREÇÃO	✓	
HODÔMETRO	⚠	INACESSÍVEL
PAINEL	⚠	DANIFICADO(A)
TANQUE	✓	
CARENAGEM ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL	⚠	POSSUI
PARECER TECNICO	⚠	POSSUI
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	⚠	POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA	⚠	POSSUI

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA




CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE




REPROVADO

FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (WILSON ALVES PINHEIRO JUNIOR)