LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 05/08/2025

REPROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA	35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			FORD KA SE 1.0 HA B	
ANO FABRICAÇAO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2018	2018		ILEGÍVEL	PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			123820	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO LUÍS	MA	MA		

Observações:
NÚMERO DO MOTOR ESTADO ACENTUADO DE CORROSÃO
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	⚠	ESTADO ACENTUADO DE CORROSÃO
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA	✓	
COLUNA B-C MOTORISTA	✓	
COLUNA A-B PASSAGEIRO	✓	
COLUNA B-C PASSAGEIRO	✓	

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	✓	
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS


45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (SIDNEY CHARLES PINTO SILVA)