LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 15/10/2026

REPROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA	08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
RXQ9H99	9886111PTNK495692	9886111PTNK495692	JEEP RENEGADE S T2704X4T	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2022	2022	463485690152211	463485690152211	CINZA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			34395	01329792880
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
ILHOTA	SC	SC	CARSTENS - JOINVILE - SC	

Observações:
ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A) / CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / COLUNA C ESQUERDA DANIFICADO(A)
CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE LEILÃO E SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PÁTIO.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	✔	
PLACA DIANTEIRA	✔	
ETIQUETA ETA DO MOTOR	✔	
ETIQUETA ETA DA COLUNA	✔	
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO	✔	
NÚMERO DO MOTOR	✔	
NÚMERO DO CHASSI	✔	
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO	✔	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	✔	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	✔	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	✔	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	✔	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	✔	
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	✔	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✔	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✔	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	✔	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	✔	

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	✔	
COLUNA CENTRAL DIREITA	✔	
COLUNA C DIREITA	✔	

LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 15/10/2026

REPROVADO

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA	✔	
COLUNA CENTRAL ESQUERDA	✔	
COLUNA C ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE	✔	
PAINEL TRASEIRO	✔	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✔	
ASSOALHO CENTRAL DIREITO	⚠	DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR DIREITA	✔	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✔	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✔	
PAINEL CORTA-FOGO	✔	
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	✔	
CAIXA DE AR ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✔	
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	✔	
BLINDAGEM	✔	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	⚠	POSSUI
PARECER TÉCNICO	⚠	POSSUI
LEILÃO	⚠	POSSUI
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	✔	
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE	⚠	POSSUI
SEGURANÇA FINANCEIRA	⚠	POSSUI

LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 15/10/2026

REPROVADO

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA

PLACA TRASEIRA

NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR

PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO

GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS

CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA

COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO

FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO

PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR

GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA

COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA

COLUNA C ESQUERDA

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

REPROVADO

FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA

CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO

VISTORIADOR (HENRIQUE ENDRES)