LAUDO PRECIFICAÇÃO/CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 17/09/2025

Cliente
BANCO PAN S.A

CNPJ
59.285.411/0001-13

Data Solicitação
17/09/2025

Data Conclusão
17/09/2025

Empresa Solicitante

Cidade/UF
Várzea Grande/MT

Status do Veículo
P

MARCA/MODELO		KM
CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ		110406
	COMBUSTIVEL ALCO/GASOL	ANO MODELO 2018
	COR CINZA	

Histórico de Leilão
NÃO POSSUI

Histórico de Sinistro
NÃO POSSUI

Histórico de Roubo e Furto
NÃO POSSUI

Remarcação
NÃO POSSUI

Restrição
POSSUI

Consevarsão
RUIM

Observações:
COLUNA COM DANO REPARÁVEL
ESTADO: MATO GROSSO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECO AT6 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2017
ANO MODELO: 2018 PASSAGEIROS: 7 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1200 POTÊNCIA MÁXIMA: 109 CV

VALOR AVARIAS

Peça	Descrição Avaria
LANTERNA TRASEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
PARACHOQUE TRASEIRO	COM DANOS
TAMPA PORTA MALAS	COM DANOS
PNEU ESTEPE	SIM
PNEU TRASEIRO MOTORISTA	RUIM
PORTA TRASEIRA MOTORISTA	COM DANOS
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA	COM DANOS
PORTA DIANTEIRA MOTORISTA	COM DANOS
RODA DIANTEIRA MOTORISTA	COM DANOS
PNEU DIANTEIRO MOTORISTA	MEIA-VIDA
ESTOFADO MOTORISTA	COM DANOS
ESTOFADO PASSAGEIRO	SEM DANOS
PARA CHOQUE DIANTEIRO	COM DANOS
PLACA DIANTEIRA	COM DANOS
BATERIA	MEIA-VIDA
GRAVACAO DO PARA BRISA DIANTEIRO	COM DANOS
PARALAMA DIANTEIRO PASSAGEIRO	COM DANOS
RODA DIANTEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
PNEU DIANTEIRO PASSAGEIRO	MEIA-VIDA
PORTA DIANTEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
PORTA TRASEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
RODA TRASEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
PNEU TRASEIRO PASSAGEIRO	MEIA-VIDA
LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
ESTRUTURAL DO TETO	COM DANOS

FOTOS

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO 45

LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA 45



ESTOFADO MOTORISTA



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO 45



LATERAL TRASEIRA MOTORISTA 45



ESTOFADO TRASEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL



HODOMETRO



NUMERO CHASSI

NUMERO MOTOR

PLACA TRASEIRA

FOTOS

PARACHOQUE TRASEIRO



PARA BRISA TRASEIRO - VIGIA

TAMPA PORTA MALAS

CHAVE DE RODA

TRIANGULO

MACACO



RODA ESTEPE

PNEU ESTEPE

ASSOALHO DO PORTA MALAS



LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA

LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO

LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



FOTOS

RODA TRASEIRA MOTORISTA



PNEU TRASEIRO MOTORISTA



VIDRO TRASEIRO MOTORISTA



PORTA TRASEIRA MOTORISTA



COLUNA TRASEIRA MOTORISTA



COLUNA CENTRAL MOTORISTA



COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA

CAIXA DE AR MOTORISTA

VIDRO DIANTEIRO MOTORISTA

PORTA DIANTEIRA MOTORISTA

PARALAMA DIANTEIRO MOTORISTA

RODA DIANTEIRA MOTORISTA

FOTOS

PNEU DIANTEIRO MOTORISTA



FOTO EXTRA - LATERAL MOTORISTA 3



ESTOFADO PASSAGEIRO



REVESTIMENTO DO TETO



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS

VEICULO COM CHAVE

CHAVE RESERVA



MANUAL DE INSTRUCAO

AIR BAG



CAPO

GRADE

PARA CHOQUE DIANTEIRO

FOTOS

PLACA DIANTEIRA



BATERIA



LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA

LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO



PARA BRISA

PARALAMA DIANTEIRO PASSAGEIRO

RETROVISOR PASSAGEIRO



RODA DIANTEIRA PASSAGEIRO



PNEU DIANTEIRO PASSAGEIRO



PORTA DIANTEIRA PASSAGEIRO



VIDRO DIANTEIRO PASSAGEIRO



COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO



FOTOS

COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO



COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO



CAIXA DE AR PASSAGEIRO



ASSOALHO CENTRAL



ESTRUTURAL DO TETO

PORTA TRASEIRA PASSAGEIRO

VIDRO TRASEIRO PASSAGEIRO



RODA TRASEIRA PASSAGEIRO



PNEU TRASEIRO PASSAGEIRO



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO

VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)

PESQUISA MEGALAUDO

Histórico Veicular MEGALAUDO Sistema Cautelar

SEGURANÇA WS
Código da Consulta: **23258999**

SEGURANÇAW523258999PLENAVERQNM2B92;SEGURANÇAW523258999PLENAVERQNM2B92;SEGURANÇAW523258999PLENAVERQNM2B92;SEGURANÇAW523258999PLENAVERQNM2B92;SEGURANÇAW523258999PLENAVERQNM2B92;SEGURANÇAW523258999PLENAVERQNM2B92;SEGURANÇAW523258999P

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: QNM2B92

Data da Pesquisa: **quarta-feira, 17 de setembro de 2025 - 18:24:06** Data da Impressão: **quarta-feira, 17 de setembro de 2025 - 18:24:16**

DADOS DO VEÍCULO

CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ
MARCA/MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ
ANO FAB/MODELO: 2017 / 2018

COMBUSTIVEL: ALCO/GASOL
COR: CINZA
CILINDRADAS: 1800

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

- ! ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL
- ! ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS
- ✔ SINISTRO
- – HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
- ! ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL
- ✔ LEILÃO
- ✔ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- ! ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
- – HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PESQUISA MEGALAUDO

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	**2017**	ANO MODELO:	**2018**
MARCA MODELO:	**CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ**	COR:	**CINZA**
COMBUSTIVEL:	**ALCO/GASOL**	ESPÉCIE VEICULO:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEICULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA VEICULO:	**PARTIC**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**7**	PROCEDÊNCIA VEICULO:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1800**	POTÊNCIA:	**111**
		CMT/PBT VEÍCULO:	**170 / / 170**

BLOQUEIO DE FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO DE GUINCHO:	**NADA CONSTA**	TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**
		DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**NÃO DISPONÍVEL**	MUNICIPAIS:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**
DER:	**NÃO DISPONÍVEL**	POL. RODO. FEDERAL:	**NÃO DISPONÍVEL**
DERSA:	**NÃO DISPONÍVEL**	RENAINF:	**NÃO DISPONÍVEL**
CETESB:	**NÃO DISPONÍVEL**	IPVA:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	**NÃO DISPONÍVEL**
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	**NÃO DISPONÍVEL**

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA:	**NÃO DISPONÍVEL**	CGC FINANCEIRA:	**NÃO DISPONÍVEL**
NÚMERO DO CONTRATO:	**NÃO DISPONÍVEL**	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	**NÃO DISPONÍVEL**
ARRENDATÁRIO FINANC.:	**NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL**	INFORMANTE FINANC.:	**NÃO DISPONÍVEL**
NOME DO AGENTE:	**NÃO DISPONÍVEL**	DT. INCLUSÃO FINANC.:	**NÃO DISPONÍVEL**

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

PESQUISA MEGALAUDO

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	**2017**	ANO MODELO:	**2018**
MARCA MODELO:	**GMCHEV/SPIN 1.8L AT LTZ/**	COR:	**CINZA**
COMBUSTIVEL:	**ÁLCOOL / GASOLINA**	ESPÉCIE VEICULO:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEICULO:	**AUTO**	CATEGORIA VEICULO:	**NÃO DISPONÍVEL**
TIPO MONTAGEM:	**NÃO DISPONÍVEL**		

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO:	**NÃO DISPONÍVEL/ / 170**	PROCEDÊNCIA VEICULO:	**NÃO DISPONÍVEL**
PASSAGEIROS:	**NÃO DISPONÍVEL**	QUANTIDADE DE EIXOS:	**0**
CAPACIDADE DE CARGA:	**0**	CILINDRADAS:	**1800**
POTÊNCIA:	**111**	TIPO CARROCERIA:	**AU - GRANDCAB**

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	**NADA CONSTA**	BLOQUEIO DE GUINCHO:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**
JUDICIAL:	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	**MAIO**	UF EMPLACAMENTO:	

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA:	**QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025 - 18:24:06**
DATA/HORA DA CONSULTA:	**SEGUNDA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2025 - 17:25:29**

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

PESQUISA MEGALAUDO

GRAVAME

BASE INDISPONÍVEL (OBJECT REFERENCE NOT SET TO AN INSTANCE OF AN OBJECT.)

VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA - DETRAN

VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NA BASE

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:	PROPRIETÁRIO ANTERIOR:
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

2025

NÃO ENCONTRADO

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

PESQUISA MEGALAUDO

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

BANCO DE COMPARAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR

CHASSI

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

MOTOR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

Fim da Pesquisa