LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 06/10/2026

APROVADO
COM RESTRIÇOES

CLIENTE

Cliente	CNPJ
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA	35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			HONDA CG 160 FAN	
ANO FABRICAÇAO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2024	2024			PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO PAULO	SP	SP		

Observações:
NUMERO DO MOTOR ESTADO INICIAL DE CORROSÃO, HODÔMETRO INACESSÍVEL, CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A), MESAS INFERIOR E SUPERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A), PLACA DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	⚠	DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	⚠	ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA	✓	
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CARENAGEM DIREITA	✓	
FAROL / BLOCO ÓPTICO	⚠	DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR	⚠	DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR	⚠	DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
COLUNA DE DIREÇÃO	✓	
HODÔMETRO	⚠	
PAINEL	✓	
TANQUE	✓	
CARENAGEM ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA




CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)




TANQUE




FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (MAYKON VINICIUS DA COSTA SILVA)