



Placa RDE-3D13	Cor BRANCA	Chassi 9C2JC4830MR036191	Quilometragem 12248.0	Combustível 4/8
Seguradora Allianz Seguros	Sinistro 302628315_4	Responsável Marcos Aurelio	Grupo de Fornecimento -	
Orçamento 10685321 - 02/12/25 - 12:18:00	Encargo 302628315_4			
Segurado CLEUDIANE SANTOS BRITO		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone -	E-mail -
Dados da Oficina MOTO SUL (Concessionária) - 03.416.037/0002-74 (73) 3312106 - AINFORMAR@GMAIL.COM AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 643, CENTRO - Itamaraju - Bahia CEP:		Mão de obra R\$ 95,00/h	Reparação R\$ 95,00/h	Pintura (Perolizada) R\$ 95,00/h
		Desconto 10,00%	Valor Segurado -	Valor Fipe (8111375) R\$ 15.458,00

T TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO R REPARAÇÃO P PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE
SERVIÇO PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA (DNC) SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	1	53175KET921	ALAVANCA DO FREIO DIANTEIRO	Oficina	R\$ 51,55	-	R\$ 46,39 ↓
T -	1	81200KSSJ30ZA	ALÇA TRASEIRA	Oficina	R\$ 300,00	10,00%	R\$ 270,00
T -	1	50661KSSC00	BORRACHA DO PEDAL DE APOIO CENTRAL ESQ	Oficina	R\$ 36,67	10,00%	R\$ 33,00
T -	1	50712KRM890	BORRACHA DO PEDAL DE APOIO TRAS ESQ (BORRACHA DE PEDAL DE APOIO TRASEIRO)	Oficina	R\$ 28,66	10,00%	R\$ 25,79
T -	1	64361KSSJ30ZE	CARENAGEM DIANTEIRA DIR (COR CREME LILY PEROLIZADO)	Oficina	R\$ 368,49	10,00%	R\$ 331,64
T -	1	64371KSSJ30ZE	CARENAGEM DIANTEIRA ESQ (COR CREME LILY PEROLIZADO)	Oficina	R\$ 368,49	10,00%	R\$ 331,64
T - ↓	1	53203KSSJ30ZD	CARENAGEM DO FAROL (COR CREME LILY PEROLIZADO)	Oficina	R\$ 216,95	10,00%	R\$ 195,26
T - ↓	1	64311KSSJ30ZE	CARENAGEM FRONTAL (CARENAGEM FRONTAL CENTRAL COR CREME LILY PEROLIZADO)	Oficina	R\$ 356,03	10,00%	R\$ 320,43
T -	1	53200KSS900	COLUNA DE DIREÇÃO	Oficina	R\$ 596,20	10,00%	R\$ 536,58
T -	1	42301GCE900	EIXO DA RODA DIANT	Oficina	R\$ 36,36	10,00%	R\$ 32,72
T - ↓	1	18300KSSJ30	ESCAPAMENTO	Oficina	R\$ 2.461,23	10,00%	R\$ 2.215,11
T - ↓	1	88210KSSJ31	ESPELHO RETROVISOR DIR	Oficina	R\$ 201,97	10,00%	R\$ 181,77
T -	1	64350KSSJ30ZA	EXTENSÃO DO PROTETOR DE PERNAS (COR BEGE)	Oficina	R\$ 44,33	10,00%	R\$ 39,90
T - ↓	1	33110KSSJ31	FAROL (SEM LAMPADA)	Oficina	R\$ 979,05	10,00%	R\$ 881,15
T - ↓	1	53100KSSJ30	GUIDÃO	Oficina	R\$ 573,81	10,00%	R\$ 516,43
T - ↓	1	33710KSSJ31	LANTERNA DE FREIO TRASEIRA (LANTERNA TRAS COMPLETA COM SINAIS DE DIREÇÃO)	Oficina	R\$ 798,11	10,00%	R\$ 718,30
T - ↓	1	33410KSSJ31	LANTERNA DIANT DIR	Oficina	R\$ 317,68	10,00%	R\$ 285,91
T - ↓	1	33460KSSJ31	LANTERNA DIANT ESQ	Oficina	R\$ 301,12	10,00%	R\$ 271,01
T -	1	53166KSS900	MANOPLA ESQUERDA	Oficina	R\$ 38,06	10,00%	R\$ 34,25
T -	1	37200KSSJ33	PAINEL DE INSTRUMENTOS	Oficina	R\$ 1.034,19	10,00%	R\$ 930,77
T - ↓	1	61000KSSJ30ZE	PARALAMA DIANTEIRO (COR CREME LILY PEROLIZADO)	Oficina	R\$ 353,58	10,00%	R\$ 318,22
T - ↓	1	61200KSSC00	PARALAMA POST DIANTEIRO	Oficina	R\$ 123,19	10,00%	R\$ 110,87
T - ↓	1	50610KSSC00	PEDAL DE APOIO CENTRAL	Oficina	R\$ 272,79	10,00%	R\$ 245,51
T - ↓	1	50717KRM860	PEDAL DE APOIO TRAS ESQ	Oficina	R\$ 27,87	10,00%	R\$ 25,08
T -	1	53105KSSJ30	PESO EXTERNO DO GUIDÃO	Oficina	R\$ 50,20	10,00%	R\$ 45,18
			RODA DIANTEIRA	Oficina	R\$ 1.000,00	10,00%	R\$ 900,00

T	1	4465UK1HBUUZA	(COR PRETA)	Oficina	R\$ 1.398,90	10,00%	R\$ 1.259,01		
T	1	64325KSSJ30	TAMPA DA LANTERNA TRAS ESQ	Oficina	R\$ 17,41	10,00%	R\$ 15,67		
T	1	64340KSSJ30ZA	TAMPA ESQ DO PROTETOR DE PERNAS (COR BEGE ITAUBA)	Oficina	R\$ 27,71	10,00%	R\$ 24,94		
T	1	64451KSSJ30	TAMPA INF DA LATERAL ESQ (COR PRETA)	Oficina	R\$ 36,34	10,00%	R\$ 32,71		
T	1	64420KSSJ30ZD	TAMPA LATERAL ESQ (COR CREME LILY PEROLIZADO)	Oficina	R\$ 514,42	10,00%	R\$ 462,98		
R&I	3,00	1	👉 ALINHAMENTO DE FRENTE	Oficina	-	-	-		
R&I	6,00	1	👉 DESGUARNECER / GUARNECER PEÇAS	Oficina	-	-	-		
 Troca / R&I	R\$ 855,00	 Pintura (Perolizada)	 Reparação	 Serviços	 Forn. Oficina	R\$ 10.738,22	 Forn. Seguradora	 Total	R\$ 11.593,22

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA (PEROLIZADA)	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. SEGURADORA	TOTAL
Totais em Sem Cobertura (DNC)	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA (IMPACTO)



 Funilaria	-
 Vidraçaria	-
 Tapeçaria	-
 Elétrica	-
 Mecânica (100,00%)	R\$ 855,00 9,00
 Pintura (Perolizada)	-
 Reparação	-
 Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 11.926,20
Descontos (Oficina)	- R\$ 1.187,98
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 10.738,22
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 10.738,22
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 855,00
Total Geral	R\$ 11.593,22

 R\$ 11.593,22
Total Geral

 R\$ 738,75
Franquia

 R\$ 10.854,47
Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Perda Total | **Motivo:** Perda Total | **04/12/2025 - 11:49:52** | MARCOS AURELIO - NOVA REGULADORA

ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: 1 | **Criado por:** MARCOS AURELIO • NOVA REGULADORA | **Data de Criação:** 04/12/2025 - 11:49

Marcos Aurélio.

Fluxo: 1 | **Criado por:** Juarez Pasetto • NOVA REGULADORA | **Data de Criação:** 03/12/2025 - 13:21

TRATA-SE DE I.I. EM 03 12 2025 // VEIC.RECOHLIDO EM 02 12 2025 // AVARIAS DIGILIZADOS // REGULADOR JUAREZ A. // REGULADORA NOVA // VEIC.COM DANOS LATERAIS E FRONTAL, COM POSSIVEL RESSALVA PARA O CHASSI, DEVIDO ENCOLHIMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO JUNTO AO MESMO // VALORES INICIAIS ATINGE 75% DO VALOR TABELA FIPE DE NUMERO R\$ 811137-5 CUJO VALOR R\$ 15.458,00 // MOTOR NUMERO JC48ESM036257 // LAUDOS PREENCHIDOS // OFIC.NÃO COBRA DIARIA DE PATIO // CTO NA OFIC.SR. DANIEL, CEL 73 988220108, E-MAIL recepcaof@motosul.com.br //

② OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 01) VISTORIAS COMPLEMENTARES OU ENCERRAMENTO DE ENCARGO:
 - 01.A) Caso seja necessária a abertura de uma vistoria complementar, realize contato com o regulador responsável pela vistoria, utilizando os dados de contato deixados no orçamento e solicite sua vistoria via sistema de orçamentação.
 - 01.B) Oficinas que operam por imagem: após a definição de que não há mais alterações a serem realizadas no orçamento, gerar versão de vistoria no sistema de orçamentação e registrar a seguinte mensagem em notas ao regulador: 'Vistoria final – Oficina'.
 - 01.C) Oficinas que não operam por imagem: Em vistoria complementar e ou a definição de que não há mais alterações a serem realizadas no orçamento, fazer contato com o regulador para encerrar o encargo e consequentemente receber autorização para o faturamento.
- 02) FATURAMENTO:
 - 02.A) O e-mail com as instruções para faturamento e os valores finais autorizados, serão encaminhados em até 24hs após o encerramento do encargo.
 - 02.B) Instruções para solicitação de pagamento: indexar as notas fiscais em nosso portal, no endereço <http://www.allianz.com.br>, tópico Allianz Net Prestador, através do menu "Conta Corrente".
 - 02.C) Após este processo, seu pagamento ocorrerá em até 7 dias úteis.
 - 02.D) Os documentos originais (termo de quitação e nota fiscal) não precisam ser enviados para a Allianz, mas devem ser mantidos em arquivo na própria oficina.
 - 02.E) Oficinas sem acesso ao Portal Allianz: Solicitar acesso à plataforma através dos seguintes canais:
 - 02.E.a) Chat: <https://www.allianznet.com.br/drif01/web/azb-allianznet/inicio#> (parte inferior esquerda do AllianzNet: Service Desk – Atendimento On line).
 - 02.E.b) Telefone: (11) 3171-6646.
 - 02.E.c) Obs.: Nestes canais, será disponibilizado o usuário (BP) e senha para acesso ou será efetuado o seu reset de senha. Lembre-se de estar munido do CNPJ da sua oficina para facilitar a localização do cadastro.
 - 02.E.d) Em caso de dúvidas adicionais, entre em contato conosco através do seguinte canal: Capitais e regiões metropolitanas: (11)4090-1110, Demais regiões: 0800 7777 243 (opção 3), ou via Chat: <https://chatcc.allianz.com.br/>
 - 02.E.e) Ouvidoria: 0800 771 3313, e 0800 121 239 (atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala), 2^a à 6^a, das 8h00 às 20h00, sábado das 8h00 às 14h00.
- 03) TERMOS DO ORÇAMENTO:
 - 03.A) O valor para aquisição de peça (s) pela oficina deve ficar limitado ao valor correspondente apresentado no orçamento;
 - 03.B) Caso não seja possível a aquisição de peças (s) pelo valor informado e / ou caso haja a necessidade da realização de novo serviço, fica acordado que a oficina não está autorizada a realizar aquisições ou serviços antes de entrar em contato com a seguradora. Nesta situação, oficina deverá entrar em contato com o regulador, a fim de que possa ser adotada a melhor solução (compra direta pela seguradora, aumento de orçamento ou reavaliação do novo serviço e o valor de mão de obra).
 - 03.C) Salvo prévia anuência, a seguradora não arcará com eventual diferença, a maior, entre o valor de aquisição da peça e/ou valor do novo serviço realizado pela oficina, e aquele apresentado no orçamento; O pagamento de qualquer quantia pela seguradora fica condicionado a apresentação: (I) da nota fiscal referente aos serviços realizados; e (II) da nota fiscal referente a aquisição de cada uma das peças porventura utilizadas.
 - 03.D) Fica acertado que, a Cia Allianz através de um regulador, poderá realizar a qualquer momento o acompanhamento dos reparos do veículo nas dependências da oficina.