

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			SR FACCHINI SRF DL
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	COR
2022	2023	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	PRETA
COMBUSTÍVEL			RENAVAM
SEM COMBUSTIVEL			
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
SANTARÉM	PA	PA	RENAVAM

Observações:

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLAQUETA		
NÚMERO DO CHASSI		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

PARA-CHOQUE TRASEIRO		DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO CHASSI



45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR)