

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			<b>CHEVROLET ONIX 10MT</b>
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	<b>LT2</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>		MOTOR OBSERVADO
COMBUSTÍVEL			<b>CINZA</b>
<b>ALCO/GASOL</b>			RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	KILOMETRAGEM
<b>PORTO VELHO</b>	<b>RO</b>	<b>RO</b>	<b>104351</b>
			PATIO VISTORIA

**Observações:**

**ESTADO AGREGADOS**

CONDICÃO DA PLACA		
CONDICÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDICÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDICÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDICÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDICÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

**FOTOS**

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



**FOTOS**



**FOTOS**



---

VISTORIADOR (ANDREY PINHEIRO DE SOUZA)