# LAUDO CAUTELAR
# PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 11/11/2026

APROVADO

## CLIENTE

Cliente
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ
**35.626.178/0001-27**

## DADOS DO VEÍCULO

| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DAF XF FTS 480 | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2023 | 2024 | | | PRATA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| DIESEL | | | INACESSÍVEL | |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| PORTO VELHO | RO | RO | | |

**Observações:**
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA SEM GRAVAÇÃO
HODÔMETRO INACESSÍVEL
PLACA DIANTEIRA DANIFICADA

## ESTADO AGREGADOS

| | | |
|---|---|---|
| PLACA TRASEIRA | ✓ | |
| PLACA DIANTEIRA | ⚠ | DANIFICADA |
| NUMERAÇÃO DO MOTOR | ✓ | |
| NUMERAÇÃO DO CHASSI | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA | ⚠ | SEM GRAVAÇÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA | ⚠ | SEM GRAVAÇÃO |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA | ✓ | |
| ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO | ✓ | |
| PLAQUETA DA CARROCERIA | ✓ | |

## LONGARINAS

| | | |
|---|---|---|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA | ✓ | |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA | ✓ | |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ | |

## COLUNAS

| | | |
|---|---|---|
| COLUNA A DIREITA | ✓ | |
| COLUNA B DIREITA | ✓ | |
| COLUNA A ESQUERDA | ✓ | |
| COLUNA B ESQUERDA | ✓ | |

## DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|---|---|---|
| ASSOALHO DA CABINE DIREITO | ✓ | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | ✓ | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO | ✓ | |

## RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|---|---|---|
| SINISTRO ESPECIAL | ✓ | |
| PARECER TECNICO | ✓ | |
| LEILÃO | ✓ | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO | ✓ | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE | ✓ | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA | ✓ | |

## FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



## FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA



COLUNA A DIREITA



COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



## FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (ANDREY PINHEIRO DE SOUZA)