

BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE

SEGURANÇA / FINANCEIRA

LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR



CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 31/10/2025

CLIENTE		111 7		
Cliente CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA CNPJ 35.626.178/0001-27				
DADOS DO VEÍCULO				
PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO 2023 COMBUSTÍVEL	ANO MODELO 2024	MOTOR BIN	HONDA/CG 160 FAN MOTOR OBSERVADO KILUME I RAGEM	COR PRETA RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
GOIÂNIA	GO	GO		
	ΓÓRICO DE ALIENAÇÃO FIDUCI.	ÁRIA		
ESTADO AGREGADOS				\\ / \ \
CONDIÇÃO DA PLACA		Ø		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		Ø		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		<u> </u>		
ESTRUTURA				
BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		⊘		
CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO		Ø		
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		✓		
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		<u> </u>	DANIFICADA	
TANQUE				14/
RESUMO PESQUISA D	E SEGURANÇA			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
SINISTRO ESPECIAL		Ø		
PARECER TECNICO		⊘		
LEILÃO		⊘		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		Ø		



LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 31/10/2025



FOTOS




























LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 31/10/2025



FOTOS







VISTORIADOR (PATRICK DE LIMA)