

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			YAMAHA MT03 ABS	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2024	2025			PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
GOIÂNIA	GO	GO		

Observações:

PLACA TRASEIRA DANIFICADA
HODÔMETRO INACESSÍVEL
BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO TRASEIRA DANIFICADA
CANOTE - COLUMNA DE DIREÇÃO DANIFICADA
GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADA
LATERAL DIREITA DANIFICADA
PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO DANIFICADA

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA


BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		DANIFICADA
CANOTE / COLUMNA DE DIREÇÃO		DANIFICADA
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		DANIFICADA
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		DANIFICADA
TANQUE		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS


DIANTEIRA DIREITA 45




DIANTEIRA ESQUERDA 45




PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO



TRASEIRA ESQUERDA 45




TRASEIRA DIREITA 45



BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO
TRASEIRA




CANOTE - COLUNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO
DIANTEIRA



HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS


LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TANQUE



VISTORIADOR (RUAN SILVEIRA MAIA)