

.IFFP

MARCA:

LAUDO EXCLUSIVO BRADESCO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

DATA REALIZAÇÃO: 12/11/2025 12:51 - DATA IMPRESSÃO: 14/11/2025 09:53

DADOS DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM: 84227 KM COR: CINZA

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA

ANO FABRICAÇÃO: 2022 ANO MODELO: 2023

MODELO: RENEGADE LGTD T270 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL






SITUAÇÃO GERAL









Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO, OFERTA EM LEILÃO, INDÍCIO DE SINISTRO E HISTÓRICO DE KM/ CONSTA INFORMAÇÃO DE RECALL / VIP PARA BRISA TROCADO E REGULARIZADO / CONSTA IRREGULARIDADE NO SISTEMA ABS (LUZ NÃO ACENDEU) / QUANTIDADE DE PROPRIETÁRIOS 05 / NADA CONSTA NAS BASES FEDERAL E ESTADUAL / NÃO FOI POSSÍVEL CONSTAR RENAJUD POIS O VEÍCULO JA FOI TRANSFERIDO PARA OUTRO PROPRIETÁRIO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.
























DEKRA GARANTIDO IDENTIFICAÇÃO

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2023 cc Motor 1.3, Combustível BI-CC

Combustível BI-COMBUSTIVEL
Fabricante JEEP (Chrysler)
Localização da Fábrica Goiana - PE
País Brasil

Região Geográfica Tipo da Carroçaria Veículo Versão América do Sul SUV Renegade, Longitude





















DEKRA GARANTIDO IDENTIFICAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO









VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

illopoted The Folder of Estador				
PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA			
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NA DA CONSTA	
EMPLACAMENTO	UF: SP			
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NA DA CONSTA	
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NA DA CONSTA	
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NA DA CONSTA	
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO A PREENDIDO	NA DA CONSTA	
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NA DA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:3	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NA DA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NA DA CONSTA	
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDA DE DE MOTOR	NA DA CONSTA	
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO	
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NA DA CONSTA	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NA DA CONSTA	
QTD DE PROPRIETÁRIOS	5	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NA DA CONSTA	
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL) NADA CONSTA		NA DA CONSTA	
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS			







DEKRA GARANTIDO IDENTIFICAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)



AMARELO (Conforme com Observações)



VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO			
	CRLV	NADA CONSTA	
0	PLACAS	TARJETA DA PLACA NÃO CONFERE COM O CRLV, CIDADE NÃO CONDIZENTE COM A CHECKAUTO	
	VIDROS	NADA CONSTA	
	CHASSI	NADA CONSTA	
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA	
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA	
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2	
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA	
0	AIRBAG/ABS	INDÍCIOS DE PROBLEMA NO SISTEMA DO ABS (LUZ DE IDENTIFICAÇÃO DO ABS NÃO CONFORME), SUGERIMOS A VERIFICAÇÃO DO SISTEMA EM UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.	
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 84227	

HISTÓRICO DE RECALL

SERVIÇOS JEEP RECALL 25/11/2022 C., BOMBA DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSA-O VEÍCULOS: COMMANDER ANO MODELO: 2022 E 2023 RELAÇÃO DE CHASSIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAS: ULTIMOS 8 DIGITOS); NIXOHISTOS; NIXOHISTOS PROMENS ANO MODELO: 2022 E 2023 RELAÇÃO DE CHASSIS (NÚMERO DE CHASSIS (NÚMERO DE CHASSIS NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAS: 4 ULTIMOS 8 DIGITOS); NIXOHISTOS SI DIGITOS; NIXOHISTOS A DIGITOS; NIXOHISTOS AD DIGITOS; NIXOHISTOS A DIGITOS; NIXOHISTOS A DIGITOS; NIXOHISTOS AD DIGITOS; NIXO







DEKRA GARANTIDO ESTRUTURA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)



AMARELO (Conforme com Observações)



VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA	NADA CONSTA			
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA				
PAINEL DIANTEIRO	OK			
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK			
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK			
LONGARINA DIREITA	OK			
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK			
LONGARINAESQUERDA	OK			
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK			
ALMADO PARA-CHOQUE	OK			
PAINEL CORTA-FOGO	OK			
OBSERVAÇÃO				
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO				
COLUNADIANTEIRA	OK			
COLUNACENTRAL	OK			
COLUNATRASEIRA	OK			
CAIXADE AR	OK			
OBSERVAÇÃO				
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA				
PAINEL TRASEIRO	OK			
CAIXADO ESTEPE	OK			
LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK			
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK			
LONGARINATRASEIRADIREITA	OK			
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK			
OBSERVAÇÃO				
ESTRUTURA DO LADO DIREITO				
COLUNADIANTEIRA	OK			
COLUNATRASEIRA	OK			
COLUNACENTRAL	OK			
CAIXA DE AR	OK			
OBSERVAÇÃO				
TETO				
TETO	ОК			
ASSOALHO				
ASSOALHO DO PORTAMALAS ASSOALHO CENTRAL	OK OK			





DEKRA GARANTIDO ESTRUTURA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)







VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA











LONGARINATRASEIRADIREITA





LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE

AMARELO (Conforme com Observações)



VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS ADICIONAIS

















LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)



AMARELO (Conforme com Observações)



VERMELHO (Não Conforme)

CONSTATAÇÃO

CONFORME

PNEUS/RODAS
PNEU DIANTEIRO
RODA DIANTEIR
CALOTA DIANTE

O FSQUERDO OK RA ESQUERDA **RISCADO** IANTEIRA ESQUERDA OK PNEU TRASEIRO ESQUERDO $\bigcirc K$ RODA TRASEIRA ESQUERDA **RISCADO** CALOTA TRASEIRA ESQUERDA OK PNFU ESTEPE OK RODA ESTEPE OK PNEU TRASEIRO DIREITO OK RODA TRASEIRA DIREITA **RISCADO** CALOTA TRASEIRA DIREITA OK PNEU DIANTEIRO DIREITO OK RODA DIANTEIRA DIREITA RISCADO. CALOTA DIANTEIRA DIREITA OK

	_
PARTE DIANTEIR	Λ
	_

CAPÔ AMASSADO FAROL DIREITO LANTERNA DIREITA OK FAROL DE MILHA DIR. PARA-CHOQUE RISCO PROFUNDO GRADE PARA-BRISA OK FAROL ESQUERDO OK LANTERNA ESQUERDA OK FAROL DE MILHA ESQUERDO OK

LATERAL ESQUERDA

LATERAL RISCO PROFUNDO VIDRO VIGIA OK VIDRO TRASEIRO OK PORTA TRA SFIRA AMASSADO VIDRO DIANTEIRO OK PORTA DIANTEIRA OK ESPELHO RETROVISOR OK PARA-LAMA RISCO SUPERFICIAL

LATERAL DIREITA

LATERAL RISCO SUPERFICIAL VIDRO VIGIA OK VIDRO TRASEIRO OK PORTA TRA SEIRA AMASSADO VIDRO DIANTEIRO OK PORTA DIA NTEIRA OK ESPELHO RETROVISOR OK PARA-LAMA RISCO SUPERFICIAL

TRASEIRA

LANTERNA DE NEBLINA ESQ OK I ANTERNA DE NEBI INA DIR OK CAPÔ TRASEIRO/TAMPA OK LUZ DA PLACA OK VIDRO VIGIA OK LIMPADOR TRASEIRO OK LANTERNA ESQUERDA OK LANTERNA DIREITA OK PARA-CHOQUE **TROCA** TETO OK

EQUIPAM ENTOS

AR CONDICIONADO POSSUI E FUNCIONA VIDROS ELÉTRICOS POSSUI E FUNCIONA TRAVAS ELÉTRICAS POSSUI E FUNCIONA ALARME POSSUI E FUNCIONA PAINEL DE INSTRUMENTOS OK PRESENÇA DE ODOR ? NÃO POSSUI **VOLANTE** SEM DESGASTE ANTENA MANUAI AUTO-FALANTES POSSUI E FUNCIONA RÁDIO CD PLAYER NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL RÁDIO DVD TELAS AUXILIARES ? NÃO APLICÁVEL

BANCOS E REVESTIMENTOS

BANCO TRASEIRO SUJO BANCO D.D. SUJO BANCO D.E. SUJO SUJO REVESTIMENTO DO TETO SUJO REVESTIMENTO PORTA D.D. SUJO REVESTIMENTO PORTA T.D. SUJO REVESTIMENTO PORTA T.E. SUJO REVESTIMENTO PORTA D.E. SUJO

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (SEGURANÇA)

LAVADOR POSSUI F FUNCIONA LIMPADOR PARABRISA POSSULE FUNCIONA FAROL DE NEBLINA ΟK LUZ DE RÉ OK LUZ DE FREIO OK LANTERNA OK FA ROI OK MANUAL DO PROPRIETÁRIO POSSUI NÃO PORTAVA CHAVE RESERVA **BLINDAGEM** NÃO APLICÁVEL TRIÂNGULO POSSUI POSSUI MACACO CHAVE DE RODA POSSUI ESTEPE POSSUI **EXTINTOR** NÃO APLICÁVEL

ACIONAMENTO DO MOTOR

OK NÍVEL DO ÓLEO OK PARTIDA / ACIONAMENTO DO MOTOR FUNCIONA







LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)





VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / CONSTATAÇÃO





RODATRASEIRAESQUERDA



RODAESTEPE



RODATRASEIRADIREITA

PARA-LAMA



RODADIANTEIRADIREITA





PARA-CHOQUE







PORTATRASEIRA



LEGENDA DE AVALIAÇÃO







VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / CONSTATAÇÃO







PARA-CHOQUE





BANCO D.D.



BANCO D.E.



TAPETES




REVESTIMENTO DO TETO



REVESTIMENTO PORTAD.D.









DEKRA GARANTIDO PINTURA

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA





VERDE (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)









DEKRA GARANTIDO VÍDEOS

VÍDEOS REALIZADOS NO VEÍCULO	
Aponte a câmera do seu celular no QR Code para visualização	
Vídeos disponíveis: Parte Interna do Veículo / Parte Externa do Veículo / Adicional (Opcional)	





Nome do Cliente CADBURY AUTO	MÓVEIS BUSINES	SS LTDA	Parceiro Comerc	iai	
Data da Realização		N° da Placa	FXB1C16	N° do La	
13/11/2025 13:07			FABICIO		1220703
PRODUTO SELECIONADO	DEKRAGA	RANTIDO			
PORTFÓLIO DE PROD	UTOS			DULOS AVALIADOS	
		IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRACAUTELAR					
DEKRACAUTELAR COM PINTURA	(
DEKRAGARANTIDO		<u> </u>			V
DISCLAIMER DE SERVIÇO					
A DEKRA possui em seu limitando-se à verificação	portfólio de p visual apenas	produtos três tipos dos itens dos módu	de laudos caut ilos corresponde	telares, diferen entes ao produt	ciados por módulos de análise o solicitado:
DEKRA Cautelar – Módulo DEKRA Cautelar com Pinto	ura – Módulos:	: Identificação / Esti	rutura / Pintura		
DEKRA Garantido - Módul					a perícia criminalística oficial As
 visualmente a identificacă 	io, a estrutura (do veículo, a confor	midade da pintu	ra com os padi	a perícia criminalística oficial.As ealização, limitando-se a verifica rões originais e o funcionamento
NÃO VERIFICA SINAIS DE Fica expressamente exclui	ALAGAMENTO ída qualquer re	o das Hao comornio O NO VEÍCULO. esponsabilidade por	alterações realiz	adas no veículo	das pelo vistoriador.ESTE LAUDO o posteriormente à emissão deste n seu estado de conservação.
A DEKRA utiliza em seus p	rocessos de vi	storia consultas na	base CHECKAUT	O. A responsat	n seu estado de conservação. oilidade da CHECKAUTO limita-se as detentoras das informações./
CHECKAUTO não é respo	nsável pelas ir s sobre as qua	nformações inseridais não detém a pro	as na sua base	de dados, iá qu	ue são oriundas de consultas às itando-se, assim, a reproduzi-las
A CHECKAUTO é uma ferr não avalizando ou assegui	amenta de aux rando a regular	xílio para comprado ridade e licitude da t	ransação. A deci	isão sobre a co	le realização do negócio jurídico ncretização do negócio é tomada
exclusivamente pelo client bases públicas e outras que em razão de atraso ou falt	:e.De mesma fe ue não detenh: ta de encaminh	orma, não se respor a as informações, b hamento dos dados	nsabiliza por info sem como pela e s em qualquer um	ormações incor eventual não inc na das consulta	retas, faltantes ou divergentes de clusão de algum dado do veículo as oferecidas.A CHECKAUTO não
detém acesso nem meios Mecânica, Elétrica e Trans nem nenhum outro item qu	missäo:Neste	laudo NAO verificar	nos itens de mec	cánica, elétrica,	transmissão, suspensão e freios
Air-Bag, Controle de Tra EQUIPAMENTO nos siste	ção e Estabil mas de air-ba	idade:NÃO NOS R ag, controle de traç	ESPONSABILIZA ção, estabilidade	MOS POR DE	FEITOS, FRAUDE OU FALTA DE s que requerem uma avaliação
					de instrumentos do veículo.
os dados cadastrais no es	tado em que es	stá licenciado, além	de informar tam	bém restrições	de dados do DETRAN, com todos , roubo e furto em aberto, débitos oelo DETRAN.Visto que no Brasi
existem diversos órgãos informadas ao DETRAN or proprietário anterior, e dev	u RENAINE.A re	esponsabilidade po	usca pelas infor r multas em abe	mações, podei rto anterior à d	oelo DETRAN.Visto que no Brasi ndo existir casos de multas não lata da aquisição do veículo é do
Oferta em Leilão:O cliente	e deve utilizar	as informações de	oferta em leilão	o com caráter	informativo no seu processo de quais registra-se se o veículo fo
ofertado na modalidade d registro nacional unificado	e leilão, não ne o dessas oferta	ecessariamente ten as, bem como ao te	do sido comerci	alizado na oca	e processamento destes dados, a
coleta desta informação e Remarketing:Corresponde			nde os veículos s	ão ofertados p	or maior lance.Esta informação e de um registro nacional unificado
reproduzida pela CHECKA dessas ofertas, bem com- está sujeita a falhas.	UTO por meios o ao tempo ne	s de fornecedores t ecessário para a co	erceiros.Devido a leta e processan	à inexistência c nento destes d	de um registro nacional unificado ados, a coleta desta informação
Critério de Avaliação das S As companhias de seguro	, financeiras e	outras, de maneira	geral, possuem	seus próprios	métodos e critérios de avaliação
do risco para aceitação ou	ı não na realiza ara finalidade	ação dos negócios. de seguradoras e	financeiras, a in	nformação de l	leilão possui parecer de caráte
	nódulo NÃO ap	ontamos riscos e an	nassados aparer		apenas verificamos, por medição
Numeração da Caixa de C desarmada, somente qua numeração, o mesmo som	ndo aparente.	ou seia, sem nece	essidade de desi	monte de peca	a caixa de câmbio ocorre à vista as.Com relação ao confronto da
Registro de Quilometrager	m:O histórico c	de quilometragem é	consultado junt	o às bases de e	dados, sendo os dados advindos do veículo é realizada.Assim, se o
veículo nunca passou por u informada é obtida pela co	uma vistoria ou deta do número	ı outro serviço no Gr o no painel do veícul	upo DEKRA, não lo no momento d	teremos o histó a vistoria ou do	órico da mesma.A quilometragem serviço realizado, não possuindo
da sua coleta, e não se res	ncia desta into sponsabilizand	ormação, disponibili lo por eventual adul	zando-a exatame teração deste eq	ente como cons Juipamento.	stava no hodômetro no momento
(órgãos oficiais) ou privad	as (seguradora	as, loias de salvado	s).		cujas fontes podem ser públicas
Em alguns casos, tais info	rmações são r os sejam cons	estritas ao informa stantemente atualiz	nte e não são div zadas, a não ide	ntificação de i	ndícios de sinistro não deve se
Recomendamos a execuç acidentes e/ou quaisquer	ão de vistoria :	física para uma ins	peção completa	e mais conclus	siva a respeito das evidências de
INFORMAÇÃO ADICIONAL Gravame:ESTE LAUDO PR	EVË APENAS A	NFORMAÇÃO DE	ALIENAÇÃO FID	UCIÁRIA. PARA	INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DE
é informar a existência de	e um contrato	que vincula o veícu	ilo como garanti	a, restringindo	ame é um registro cujo propósito sua transferência sem ciência e iduciária (financiamento)Reserva
de domínioArrendamento não transferívelGravame	mercantilO reg baixado: nenh p ter a placa e	gistro informativo é numa pendência fil e o número de chas	feito junto ao DE nanceira, transfe ssi do veículo. E	TRAN e pode ir erência possíve eventualmente	ndicar:Gravame ativo: titularidade elPara realizar a consulta junto o CPF do proprietário pode se
requerido.					do do veículo através de vídeos ÍDEOS REQUER UM PAGAMENTO
ADICIONAL E A SOLICITAÇ será através de QR CODE, d	ÄO DEVE SER I disponível no la	REALIZADA ANTES audo dentro do mód	DO INÍCIO DA RE. ulo vídeos.O ace:	ALIZAÇÃO DO L sso ao QR CODI	_AUDO. A visualização dos vídeos E direcionará ao portal de registro
dos dados do usuário que por até 6 meses da data d	e está acessan e realização. A	ndo. Em seguida, os Após esse período, o VEICIII ABES NÃO II	s vídeos serão lib os vídeos serão e DENITIEIO ÁVEIS I	perados para vi expurgados e o	sualização e estarão disponíveis acesso será encerrado. ATLIPAIS COLETADOS DUBANTE
A VISTORIA INTEGRARÃO FORMAÇÃO DE HISTÓRIC	BANCO DE DA	ADOS PERMANENT ES E GERAÇÃO DE	E DE TITULARID	ADE DA DEKRA	A, QUE SERÁ UTILIZADO PARA / ERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS QUE TENHAM POR FINALIDADE RANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO
VISANDO A CONCEPÇAO A ANÁLISE E REDUÇÃO D PODENDO SER UTILIZADO	E MELHORIA E RISCO EM P) EM SERVICOS	PROCESSOS RELACI S CORRELATOS OFF	SERVIÇUS DO 6 ONADOS A VEÍC FRECIDOS PELO (SKUPO DEKRA SULOS E SEGUR GRUPO DEKRA	QUE TENHAM PUR FINALIDADE RANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO

Con

Assinatura do Vistoriador

14015 - Jonas Douglas França de Alcantara

DEKRA

Vir Lailo

Assinatura do Condutor Autorizado