

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI RIN	MARCA/MODELO	
			<b>HONDA CG 160 START</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2019</b>	<b>2019</b>			<b>PRETA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>GASOLINA</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>VÁRZEA GRANDE</b>	<b>MT</b>	<b>MT</b>		

**Observações:**

**HODÔMETRO INACESSÍVEL**  
**TANQUE DANIFICADO**  
**LATERAL DIREITA, DANOS NAS CARENAGENS**  
**LATERAL ESQUERDA, DANOS NAS CARENAGENS**







**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

**ESTRUTURA**

BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		
CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO		
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		
TANQUE		<b>DANIFICADO</b>

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

DIANTEIRA DIREITA 45




DIANTEIRA ESQUERDA 45




PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO




TRASEIRA ESQUERDA 45




TRASEIRA DIREITA 45



BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO TRASEIRA



CANOTE - COLUNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA




HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TANQUE



---

VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)