

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			HONDA CG 160 START	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2021	2022			PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA			163378	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:

TANQUE DANIFICADO
PLACA TRASEIRA DANIFICADA

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		
CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO		
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		
TANQUE		DANIFICADO

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

DIANTEIRA DIREITA 45




DIANTEIRA ESQUERDA 45



PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO




TRASEIRA ESQUERDA 45




TRASEIRA DIREITA 45



BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO TRASEIRA



CANOTE - COLUMNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA



HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TANQUE



VISTORIADOR (DAMASIO CARNEIRO)