

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	YAMAHA/FZ25 FAZER	COR
2024	2024		MOTOR OBSERVADO	CINZA
COMBUSTÍVEL			NÚMERO TRAJE	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			82192	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:

CHASSI COM OXIDAÇÃO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/>	

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA	<input checked="" type="checkbox"/>	
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARECER TECNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEILÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	<input checked="" type="checkbox"/>	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	<input checked="" type="checkbox"/>	

FOTOS

DIANTEIRA DIREITA 45




DIANTEIRA ESQUERDA 45



PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO




TRASEIRA ESQUERDA 45



TRASEIRA DIREITA 45




BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO TRASEIRA




CANOTE - COLUNA DE DIREÇÃO




GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA




HODOMETRO




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TANQUE



VISTORIADOR (DAMASIO CARNEIRO)