

COLUNA B-C PASSAGEIRO

LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR



CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 03/11/2025

CLILINIL		117			
CARBUY AUTOMOTIVE BU	JSINESS LTDA		CNPJ 35.626.178/0001-27		
DADOS DO VEÍCULO					
PLACA ANO FABRICAÇÃO	CHASSI ANO MODELO	CHASSI BIN MOTOR BIN	MARCA/MODELO FORD KA SEL 1.5 SD B MOTOR OBSERVADO	COR	
2016 COMBUSTÍVEL GASOLINA E ALCOOL	2017		KILOMETRAGEM 125632	BRANCA RENAVAM	
CIDADE VISTORIA MARABÁ	ESTADO VISTORIA PA	UF VISTORIA PA	PATIO VISTORIA	/ V	
Observações: LONGARINA TRASEIRA DIF CAIXA DE ESTEPE - PAINE	REITA, DANOS/REPAROS L TRASEIR, DANOS/REPARO	OS			
ESTADO AGREGADOS					
CONDIÇÃO DA PLACA		Ø		\mathbb{N} / \mathbb{N}	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR					
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI					
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		Ø			
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		Ø			
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		⊘			
LONGARINAS					
LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		Ø		\ // /	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO				\ // /	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA				1/1/	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		<u> </u>	LEVES DANOS/REPAROS	V -4/	
COLUNAS					
COLUNA A-B MOTORISTA		Ø			
COLUNA B-C MOTORISTA		Ø			
COLUNA A-B PASSAGEIRO					



LAUDO CAUTELAR



PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 03/11/2025

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS	117	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	S	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	Ø	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	Ø	
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	⊘	
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO	<u> </u>	GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	⊘	
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA	⊘	
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA	Ø	
RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA		
SINISTRO ESPECIAL	Ø	
PARECER TECNICO	⊘	
LEILÃO	⊘	\\ / \
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	⊘	\\ / \ \
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	⊘	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	⊘	



LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 03/11/2025



FOTOS



























LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102 Data Vistoria: 03/11/2025



FOTOS



























LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

REPROVADO

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 03/11/2025

FOTOS







VISTORIADOR (JOSÉ RENATO FURTADO DE LIMA)