

COLUNA A-B PASSAGEIRO
COLUNA B-C PASSAGEIRO

LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR



CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 19/09/2025

CLIENTE				
Cliente CARBUY AUTOMOTIVE	LUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA Sis do Veiculo CHASSI BIN MARCAMODELO BRIANÇÃO ANO MODELO 2021 BRIANÇÃO ANO MODELO 2021 BRIANÇÃO ANO MODELO 2021 BRIANÇÃO BRANÇÃO BRANÇ			
DADOS DO VEÍCULO			1/	
PLACA ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO		FIAT UNO ATTRACTI	COR
2021 COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA				
CIDADE VISTORIA VALINHOS			PATIO VISTORIA	+V
Observações:				
ESTADO AGREGADOS				
CONDIÇÃO DA PLACA		Ø		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		Ø		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		Ø		KIA
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS				
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		Ø		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		<u> </u>		
LONGARINAS				
LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		Ø		\ // //
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		Ø		11/
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		✓		1/1/
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		⊘		VV
COLUNAS				
COLUNA A-B MOTORIS	TA	✓		
COLUNA B-C MOTORIS				





CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 19/09/2025

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS	17		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	Ø		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	Ø		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	Ø		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	Ø		7
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO	Ø		7
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	Ø		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA	Ø		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA	Ø		
RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA			_
SINISTRO ESPECIAL	Ø		
PARECER TECNICO	Ø	\\ / /	\
LEILÃO	Ø	\\ /	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	Ø	\\ / \	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	Ø	V	
SEGURANÇA / FINANCEIRA			



CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 19/09/2025



FOTOS



























CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 19/09/2025



FOTOS



























CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 19/09/2025



FOTOS







VISTORIADOR (DAMASIO CARNEIRO)