

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                   |                 |             |                            |                 |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| PLACA             | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO               |                 |
| ANO FABRICAÇÃO    | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | <b>FIAT UNO VIVACE 1.0</b> | COR             |
| <b>2015</b>       | <b>2016</b>     |             |                            | <b>VERMELHA</b> |
| COMBUSTÍVEL       |                 |             | KILOMETRAGEM               | RENAVAM         |
| <b>ALCO/GASOL</b> |                 |             | <b>124403</b>              |                 |
| CIDADE VISTORIA   | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA             |                 |
| <b>GOIÂNIA</b>    | <b>GO</b>       | <b>GO</b>   |                            |                 |

**Observações:**

**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A) /**

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PLACA TRASEIRA                       |    |                        |
| PLACA DIANTEIRA                      |    |                        |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |   |                        |
| ETIQUETA ETA DA COLUMA               |  |                        |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  | <b>NÃO OBRIGATÓRIA</b> |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |                        |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  |                        |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |                        |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  |                        |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  |                        |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  |                        |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  |                        |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  |                        |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |                        |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  |                      |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |                      |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |                      |

**COLUNAS**

|                        |                                                                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A DIREITA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL DIREITA |  |  |
| COLUNA C DIREITA       |  |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    |               |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    |               |
| PAINEL CORTA-FOGO                |   |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |  | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |  |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO




LATERAL DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COLUNA C DIREITA




FOTOS


ASSOALHO CENTRAL DIREITO




CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)