

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                        |                          |                          |                                           |                    |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| PLACA                  | CHASSI                   | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO                              |                    |
| <b>RIJ3G61</b>         | <b>9882261PZRKF51837</b> | <b>9882261PZRKF51837</b> | <b>FIAT TORO ENDUR T270</b>               |                    |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO               | MOTOR BIN                | MOTOR OBSERVADO                           | COR                |
| <b>2023</b>            | <b>2024</b>              | <b>463536590498926</b>   | <b>463536590498926</b>                    | <b>BRANCA</b>      |
| COMBUSTÍVEL            |                          |                          | KILOMETRAGEM                              | RENAVAM            |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                          |                          | <b>66782</b>                              | <b>01378470629</b> |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA          | UF VISTORIA              | PATIO VISTORIA                            |                    |
| <b>TERESINA</b>        | <b>PI</b>                | <b>PI</b>                | <b>VIP GESTÃO E LOGÍSTICA TERESINA-PI</b> |                    |

**Observações:**

**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)**

**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)**

CONFORME PESQUISA, VEICULO APRESENTA HISTORICO DE LEILÃO E SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PATIO.

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLACA TRASEIRA                       |    |  |
| PLACA DIANTEIRA                      |   |  |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  |  |
| ETIQUETA ETA DA COLUMA               |  |  |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |  |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |  |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  |  |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  |  |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |  |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  |                      |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |                      |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |                      |

**COLUNAS**

|                        |                                                                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUMA A DIREITA       |  |  |
| COLUMA CENTRAL DIREITA |  |  |
| COLUMA C DIREITA       |  |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    |               |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    |               |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TÉCNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |        |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |        |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



---

VISTORIADOR (LUCAS LOPES MARQUES)