

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO SA**

CNPJ  
**60.746.948/0001-12**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                  |                 |                                 |                        |                 |
|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| PLACA            | CHASSI          | CHASSI BIN                      | MARCA/MODELO           |                 |
|                  |                 |                                 | <b>SR/RANDON SR CA</b> |                 |
| ANO FABRICAÇÃO   | ANO MODELO      | MOTOR BIN                       |                        | COR             |
| <b>2010</b>      | <b>2010</b>     | <b>NÃO INFORMADO PELO ORGÃO</b> |                        | <b>VERMELHA</b> |
| COMBUSTÍVEL      |                 |                                 |                        | RENAVAM         |
| <b>NÃO CAD 0</b> |                 |                                 |                        |                 |
| CIDADE VISTORIA  | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA                     | PATIO VISTORIA         | RENAVAM         |
| <b>MARABÁ</b>    | <b>PA</b>       | <b>PA</b>                       |                        |                 |

**Observações:**

**ESTADO AGREGADOS**

|                  |                                                                                     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLACA TRASEIRA   |    |  |
| PLAQUETA         |   |  |
| NÚMERO DO CHASSI |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARA-CHOQUE TRASEIRO           |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA     |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA    |  |  |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA    |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA   |  |  |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO CHASSI



45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)




PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (JOSÉ RENATO FURTADO DE LIMA)