

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO






PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			SR RANDON SR BA 02E
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	COR
2022	2023	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	PRETA
COMBUSTÍVEL			RENAVAM
0			
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
VÁRZEA GRANDE	MT	MT	RENAVAM

Observações:







ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLAQUETA		
NÚMERO DO CHASSI		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

PARA-CHOQUE TRASEIRO		
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO CHASSI



45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)