

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Data Realização: 03/10/2025 11:46 - Data Impressão: 07/10/2025 15:07

DADOS DO VEÍCULO

 N° LAUDO:
 QUILOMETRAGEM:
 747 KM

 N° CHASSI:
 COR:
 Vermelha

 N° MOTOR:
 COMBUSTIVEL:
 ALCOOL/GASOLINA

 PLACA:
 ANO FABRICAÇÃO:
 2024

PLACA: ANO FABRICAÇÃO: 2024 MARCA: YAMAHA ANO MODELO: 2025

MODELO: YS150 FAZER SED

PARECER FINAL



56



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME 56 ITENS

CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) 9 ITENS

NÃO CONFORME 0 ITENS











Parceiro Comercial: BRADESCO

LEILAO INTERNO Nº Laudo: 5032451559 Consulta: 34606879

Data Realização: 03/10/2025 11:46 Data Impressão: 07/10/2025 15:07


Nº CHASS Nº MOTOF PLACA:

DADOS DO VEÍCULO

MARCA: YAMAHA MODELO: YS150 FAZER SED QUILOMETRAGEM: 747 KM COR: Vermelha

COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2024 ANO MODELO:2025



























Parceiro Comercial: BRADESCO

LEILAO INTERNO Nº Laudo: 5032451559 Consulta: 34606879

Data Realização: 03/10/2025 11:46 Data Impressão: 07/10/2025 15:07

Nº CHASSI: Nº MOTOR: PLACA:

DADOS DO VEÍCULO

MARCA: YAMAHA MODELO: YS150 FAZER SED QUILOMETRAGEM: 747 KM COR: Vermelha

COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2024 ANO MODELO:2025

















Parceiro Comercial: BRADESCO

LEILAO INTERNO Nº Laudo: 5032451559 Consulta: 34606879

Data Realização: 03/10/2025 11:46 Data Impressão: 07/10/2025 15:07

DADOS DO VEÍCULO

Nº CHASSI: Nº MOTOR: PLACA: MARCA: YAMAHA MODELO: YS150 FAZER SED QUILOMETRAGEM: 747 KM COR: Vermelha

COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2024 ANO MODELO:2025

NFORMAÇÃO TÉCNICA		INFORMAÇÃO TÉCNICA	
Atualizar modelo veiculo na decodificação	⊘	Paralama avariado	0
Pneu dianteiro ok		Roda dianteira ok	
Cubo de roda dianteiro ok	\bigcirc	Rolamento de roda dianteiro ok	
Disco de freio dianteiro ok		Pastilha de freio dianteiro ok	
Pinça de freio dianteiro ok		Flexivel dianteiro ok	
Garfo telescopico (bengala) ok		Mesa superior ok	
Mesa inferior ok	\bigcirc	Painel de instrumentos ok	
Conjunto optico ok		Luzes indicadoras de direção dianteiro ok	
Guidão ok		Conjunto de acionamento freio avariado/vazamento	1
Manete embreagem avariado	1	Cabo do acelerador ok	
Cabo de embreagem ok		Chicote fios ok	
Carenagem dianteira/bolha ok		Carenagem dianteira/bolha avariado	•
Tampa de abastecimento ok		Carenagem/ tampa lateral lado direito ok	
Banco avariado	1	Motor lado direito ok	
Nivel do oleo ok		Apoio piloto lado direito ok	
Apoio garupa lado direito ok		Escapamento ok	
Disco de freio traseiro ok		Pastilha de freio traseiro ok	
Pinça de freio traseiro ok		Flexivel traseiro ok	
Freio a tambor traseiro ok		Pneu traseiro ok	
Roda traseiro ok		Cubo de roda traseiro ok	
Rolamento de roda traseiro ok		Paralama traseiro/rabeta ok	
_uzes indicadoras de direção traseiro ok		Lanterna ok	
Bauleto ok		Balança ok	
Amortecedor ok		Molas ok	
Corrente ok		Coroa ok	
Capa da corrente ok		Apoio piloto lado esquerdo avariado	•
Apoio garupa lado esquerdo avariado	0	Cavalete ok	
Descanso lateral ok		Motor lado esquerdo ok	
Tanque lado esquerdo ok		Carenagem/tampa lateral lado esquerdo avariado	•
Quadro ok		Funcionamento motor ok	
Espelhos retrovisores avariado	0	Punho comandos ok	
Alinhamento do conjunto ok		Pedal de freio traseiro ok	
Pedal cambio/passador marcha ok			

Observações: YAMAHA/YS150 FAZER SED MOTOCICLETA SEM PLACA RETORNO DA CONSULTA CHECKAUTO APENAS DA BASE FEDERAL







Parceiro Comercial: BRADESCO

LEILAO INTERNO Nº Laudo: 5032451559 Consulta: 34606879

Data Realização: 03/10/2025 11:46 Data Impressão: 07/10/2025 15:07

Nº CHASSI Nº MOTOR PLACA:

DADOS DO VEÍCULO

MARCA: YAMAHA MODELO: YS150 FAZER SED QUILOMETRAGEM: 747 KM COR: Vermelha

COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2024 ANO MODELO:2025



Razão social: ELIO DE CASTRO FILHO S. J. CAMPOS ME Unidade: UNIDADE FRANQUEADA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

End: AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS, 1930 - BAIRRO: JARDIM SÃO DIMAS

Tel: 0800 418 7077

E-mail: central_atendimento@dekra.com | www.dekra.com.br

PROTOCOLO

N° da Vistoria

Produto

Data da Realização

5032451559

LAUDO DEKRA MOTO

05/10/25 15:02:45

Esclarecimento

PORTANTE

As informações constantes nesta avaliação têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificação visualmente apenas uos netres uo escupo correspondente ao produto, que são os indicados no presente laudo, seguindo os critérios estabelecidos pela DEKPA, não sendo considerado nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo, e vistoriados de forma visual desarmada. ESTE LAUDO NÃO VERIFICA SINAIS DE ALAGAMENTO NO VEICULO.

O laudo solicitado não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a pericia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização.

Este laudo não contempla a análise de itens de mecânica, a desmontagem e remontagem de peças, carenagens ou itens de segurança, assim, a condição de estrutura da moto não é avaliada nesta vistoria, sendo avaliado somente o alinhamento do conjunto a vistas desarmadas.

Controle de Tração e Estabilidade: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITOS, FRAUDE OU FALTA DE EQUIPAMENTO NOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E OUTROS ITENS QUE REQUEREM UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente.

Fica expressamente excluida qualquer responsabilidade por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxilio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exculsivamente pelo cliente. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas.

Registro do Veículo – Estadual e Federal: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF. A responsabilidade por multas em aberto anterior à data da aquisição do veículo é do proprietário anterior e deve ser por ele informado.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é reproduzida pela CHECKAUTO, por meios de fornecedores tercelores. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de Avaliação das Seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios.

Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Assim, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço no Grupo DEKRA não teremos o histórico da mesma. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodómetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Indício de Sinistro: As informações referentes aos indícios de sinistro são normalmente originadas de dados cujas fontes podem ser públicas (quando advindas de órgãos administrativos/oficiais) ou privadas (como seguradoras e lojas de bens salvados). Em alguns casos, tais informações são restritas ao informante das mesmas e não são divulgadas. Embora as bases de dados sejam constantemente atualizadas, a não identificação de indícios de sinistro não deve ser compreendida como auséncia/não ocorrência de sinistros, podendo restar a informação inconclusiva. Recomendamos a execução de vistoria física para uma inspeção completa e mais conclusiva a respeito das evidências de acidentes e/ou quaisquer alterações/impactos que possam descaracterizar o veículo automotivo.

Gravame: O gravame é um registro cujo propósito é informar a existência de um contrato que vincula o veículo enquanto bem utilizado como garantia, restringindo a sua transferência para terceiros sem que a respectiva instituição financeira ou vendedor tenham ciência e concordem com esta transação. Os gravames mais comuns são: a alienação fiduciária (financiamento), reserva de domínio e o arrendamento mercantil. Tal registro informativo é feito junto ao Departamento Nacional de Tránsito (DETRAN) que indicará se há: um gravame ativo, pelo qual a titularidade do veículo não é passível de transferência; gravame baixado, apontando que não há nenhuma pendência financeira em relação ao veículo, podendo ter sua titularidade transferida. Para realizar a consulta junto ao DETRAN é necessário ter a placa e o número de chassi do veículo, e, eventualmente, o CPF do proprietário poderá ser requerido.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DE HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A ANÁLISE E REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEICULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO, PODENDO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS CORRELATOS OFERECIDOS PELO GRUPO DEKRA.

Assinatura do Vistoriador

Assinatura do Condutor

EL Cacto

Marca/Modelo YAMAHA/YS150 FAZER SED Placa

Chassi Ano/Fabricação 2024

Vermelha Cor 2025 Ano/Modelo

Código da consulta: 34606879 |Consultado Por: FR503SMART |Data e Horário: 06/10/2025 11:15:04 |Chave da consulta: Chi

RESUMO DA CONSULTA







COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS



HISTÓRICO DE ROUBO







OFERTA EM LEILÃO -**FORNECEDOR I**



OFERTA EM LEILÃO -**FORNECEDOR II**



REMARKETING



INDÍCIO DE SINISTRO













HISTÓRICO DE KM



INFORMAÇÃO DE RECALL





Legenda:





🗸 Nada consta 🛕 Atenção 🚺 Atenção redobrada 📗 Sistema indisponível



0

NACIONAL

Desconhecido

ÁLCOOL / GASOLINA

DADOS DO VEÍCULO

checkauto.com.br

BASE FEDERAL

Chassi

Número do Motor

Placa Cor

VERMELHA

0

YAMAHA/YS150 FAZER SED Marca/Modelo

Ano/Fabricação 2024 Ano/Modelo 2025

Data da Última Alteração Capacidade Máxima Tração

Capacidade de Carga

Peso Bruto 30 Quantidade de Eixos 00

Tipo de Carroceria NÃO APLICÁVEL Combustível

Tipo de Veículo

MOTOCICLETA PASSAGEIRO Espécie

Potência

Capacidade de Passageiros

Procedência do Veículo Município

UF da Placa

Tipo de Montagem

Cilindradas 0149

UF de Destino do Faturamento Tipo de Documento Faturado

N° Documento faturado



BASE ESTADUAL

SISTEMA INDISPONÍVEL - CONSULTE MAIS TARDE

V.1.0.1 / 2025





Placa

Código Consulta 34606879 Data/Hora 06/10/2025 11:15:04

Ano 2024/2025



COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS

SISTEMA INDISPONÍVEL - CONSULTE MAIS TARDE



AGREGADO COMPLETO 2

SISTEMA INDISPONÍVEL - CONSULTE MAIS TARDE

DECODIFICADOR COM COMPLEMENTO

Ano Fabr/Mod a partir de 99 1995

Fabricante América do Sul

Localização da Fábrica

Brasil

País

Inexistente

Região Geográfica Manaus / AM Veículo YAMAHA

Ano Fabricacao 149
Ano Modelo 2024
Cilindradas 2025

Combustível ALCOOL/GASOLINA

Especie Veiculo Motocicleta
Fabricante Passageiro
Modelo YAMAHA

Tipo Veiculo YS150 FAZER SED

QUANTIDADE DE PROPRIETÁRIOS

Quantidade de Proprietários 1

Informação sobre o número de proprietários que o veículo possui desde 2012



MÊS DE LICENCIAMENTO

SISTEMA INDISPONÍVEL - CONSULTE MAIS TARDE

PRECIFICADOR FIPE

Código FipeFabricanteModeloAnoCombustívelValor827088-0YAMAHAYS 150 FAZER SED/ FLEX25GR\$18.225,00

V.1.0.1 / 2025 checkauto.com.br



Placa

_

Ano 2024/2025

Código Consulta 34606879

Data/Hora 06/10/2025 11:15:04

RESTRIÇÕES DO VEÍCULO

4		9	1		
	7	ı	١	١	
		•		١	1

BASE FEDERAL

Situação	SEM_PRIMEIRO_EMPLACAMENTO	Tipo de Chassi	NORMAL
RESTRIÇÕES			
RENAJUD (Restrição Judicial)	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	CONSTA OCORRÊNCIA
RENAINF	NADA CONSTA	Recall (Pendência)	NADA CONSTA
Restrição 1	COMUNICAÇÃO DE VENDA	Restrição 4	NADA CONSTA
Restrição 2	INTENÇÃO DE VENDA	Restrição 5	NADA CONSTA
Restrição 3	NADA CONSTA	Restrição 6	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES			
Observação 1	NADA CONSTA	Observação 4	NADA CONSTA
Observação 2	NADA CONSTA	Observação 5	NADA CONSTA
Observação 3	NADA CONSTA	Observação 6	NADA CONSTA



BASE ESTADUAL

SISTEMA INDISPONÍVEL

No Brasil existem vários órgãos de execução, cenário que dificulta a localização das informações, podendo haver multas não comunicadas ao DETRAN. A responsabilidade pelas multas pendentes anteriores à data da compra do veículo é do proprietário anterior e deve ser informada por ele.



HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

Não há registros na base consultada



OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR I

SISTEMA INDISPONÍVEL - CONSULTE MAIS TARDE



OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR II

SISTEMA INDISPONÍVEL - CONSULTE MAIS TARDE



REMARKETING

SISTEMA INDISPONÍVEL - CONSULTE MAIS TARDE



Placa

Código Consulta 34606879

Data/Hora 06/10/2025 11:15:04

Ano 2024/2025



INDÍCIO DE SINISTRO

Não há registros na base consultada



HISTÓRICO DE KM

Não há registros na base consultada



INFORMAÇÃO DE RECALL

Não há registros na base consultada

GRAVAÇÃO DE PEÇAS

Não há registros na base consultada

CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA - DEKRA GARANTIDO

Não há registros na base consultada

INSPEÇÃO VEICULAR

Não há registros na base consultada

HISTÓRICO DE CONSULTAS

Qtd Consultas 7

Data Consulta

02/05/2025 16:37:49

02/05/2025 16:37:50

06/10/2025 11:15:04

30/04/2025 17:03:43

30/04/2025 17:03:43

30/04/2025 17:56:07

30/04/2025 17:56:08

V.1.0.1 / 2025



Placa

Código Consulta 34606879

Cha

Data/Hora 06/10/2025 11:15:04

Ano 2024/2025

IMPORTANTE

Importante: A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados, já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade. A CHECKAUTO limita-se, assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas, não sendo assegurada a atualidade, completude e acuidade de tais dados. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação pretendida. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. Da mesma forma, a CHECKAUTO não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. Atenção: As informações constantes na consulta têm validade apenas para o exato momento de sua realização. Em decorrência de possíveis falhas momentâneas de atualização entre a Base Estadual e Federal, a CHECKAUTO recomenda que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS da consulta realizada com aquelas contidas no DETRAN ESTADUAL. A consulta informa o registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF. Assim, a CHECKAUTO orienta que, na compra do veículo, seja realizado um termo ou contrato por meio do qual o vendedor se obriga, dentre outros, a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição. Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing; porém, devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados veiculares, sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos em que a coleta da informação de km do veículo tenha sido realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo a CHECKAUTO meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento. Estas informações são complementares aos termos e condições relativas ao serviço, conforme estabelecidos no contrato de prestação de serviços CHECKAUTO disponível em https://www.checkauto.com.br/Checkout

V.1.0.1 / 2025