

Cliente: BANCO PAN S.A. CNPJ: **59.285.411/0001-13**

Data Solicitação: 24/09/2025 Data Conclusão: 25/09/2025

Empresa Solicitante: Despachante Moratti Cidade/UF: ILHOTA - SC Estado do Bem: P

Local (Pátio):



Placa Marca: HONDA Modelo: CG 160 (FAN) Cód. Molicar: 01909807-8 KM: 10683

Comb: ALCOOL/GASOLINA Chass Motor. Renavam Ano/Mod: 2023/2023

ACIONAMENTO DO MOTOR

ESTADO

OPERAÇÃO

OPERAÇÃO

Câmbio: não verificado Cor: PRATA Portas: 0

Motor BIN: Chassi BIN:

HISTÓRICO E OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

Histórico de Leilão: sem registro Histórico de Sinistro: sem registro

Histórico de Roubo ou Furto: sem registro Remarcação: sem registro Restrição: sem registro Conservação: BOM

Observações: Histórico de Leilão: sem registro, Histórico de Sinistro: sem registro, Histórico de Roubo ou Furto: sem registro, Remarcação: sem registro.

ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHADO)

SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Sem danos	Conforme
	DIANTEIRA	
	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM FRONTAL	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DA BENGALA	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DA MESA	Sem danos	Conforme

HODÔMETRO Sem danos Conforme PAINEL DE INSTRUMENTOS Sem danos Conforme PARALAMA DIANTEIRO Sem danos Conforme

Meia - vida PNEU DIANTEIRO Conforme

EQUIPAMENTOS

ESTADO

FSTADO

OPERAÇÃO Sem danos Conforme **ESCAPAMENTO**

LATERAL DIREITA

	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM DIREITA	Sem danos	Conforme
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DO QUADRO	Sem danos	Conforme
GRAVAÇÃO DO CHASSI	Original	Conforme
NUMERO DO MOTOR	Original	Conforme

LATERAL ESQUERDA

	LJIADO	OFENAÇÃO
CARENAGEM ESQUERDA	Sem danos	Conforme
CORRENTE (RELAÇÃO)	Sem danos	Conforme
PEDAL DE DESCANSO	Sem danos	Conforme
TANQUE DE COMBUSTIVEL	Sem danos	Conforme

TRASEIRA

	ESTADO	OPERAÇÃO
LACRE/QR CODE PLACA	Sem danos	Conforme
PLACA TRASEIRA	Sem danos	Conforme
PNEU TRASEIRO	Meia - vida	Conforme

EMITIDO EM: 01/10/2025 às 09:12 Pág: 1 de 5

Vistoria e Avaliação Veicular www.alesca.com.br



SUSPENSÃO TRASEIRA Sem danos Conforme

EMITIDO EM: 01/10/2025 às 09:12Vistoria e Avaliação VeicularPág: 2 de 5www.alesca.com.br



FOTOS



45º DIANTEIRA DIREITA



45º TRASEIRA DIREITA



45º TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO



45º DIANTEIRA ESQUERDA



FOTO DA TRASEIRA



LACRE/QR CODE PLACA



PLACA TRASEIRA





GRAVAÇÃO DO CHASSI









PAINEL DE INSTRUMENTOS



TANQUE DE COMBUSTIVEL










COMPARTIMENTO DO MOTOR



ESTRUTURA DO QUADRO



SUSPENSÃO TRASEIRA



CORRENTE (RELAÇÃO)



SISTEMA DE TRANSMISSÃO



PEDAL DE DESCANSO



ESCAPAMENTO



PARALAMA DIANTEIRO