



CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			RENAULT/MEGANE GT
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	DYN 16
2011	2012		MOTOR OBSERVADO
COMBUSTÍVEL			
ALCOOL/GASOLINA			KILOMETRAGEM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	INACESSÍVEL
ILHOTA	SC	SC	PATIO VISTORIA

Observações:

HODOMETRO INACESSÍVEL
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

CONDição DA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDição NUMERAÇÃO DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDição NUMERAÇÃO DO CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDição DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDição ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDição ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA B-C MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA A-B PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA B-C PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	


DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS



RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		POSSUI
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS



FOTOS



FOTOS



VISTORIADOR (FERNANDO DOS SANTOS BIBIANO)