

## Entrega Amigável

Pendente Abertura do Link » Triagem » Em Regulação » **Regulado** » Processo Finalizado

## Entrega Amigável

Processo :	103786752R01	Priorizar :	NÃO
TOKEN :	B0BBCF427FFC3F2B5CEDA87D621886CA	URL TOKEN :	<a href="https://pnt.vc/36-40MWTE">https://pnt.vc/36-40MWTE</a>
Data de Cadastro :	12/01/2026 15:00	ID :	7695672
Analista(Atendimento) :		Analista(Triagem) :	
Avaliação :	★★★★★★★★		


## Dados do Segurado

Segurado:	Wagner Ruy Correa de Souza				
CPF / CNPJ:	032.172.883-19	RG / IE:		Nascimento:	
CNH:		Categoria CNH:		Validade CNH:	
CEP:		Endereço:			
Cidade:		Estado:	MA	Email:	
Telefones					
Residencial:		Celular:	98987787016	Comercial:	
Outros :					

## Dados do Veículo

Placa:	OJA0C71	Chassi:	9BGSU19F0DC122917	RENAVAN:	
Fabricante:		Ano Fabricação:		Ano Modelo:	2013
Modelo:	CLASSIC 4P COMPLETO LS 10 VHCE 8VFLEXPOWER			Cor:	
Valor MOLICAR (cor, KM, Região)	25.700,00	Valor de multas e débitos	755,58	Valor de orçamento avaria/danos com mão de obra	0,1
Higienização e inspeções (Elétrica e Mecânica)	1.600,00	Depreciação (avarias, inspeções e higienização, multas e débitos)	23.344,32	Depreciação (avarias, inspeções e higienização, multas e débitos) + 20% (Leilão)	18.675,46
% Molicar Estimado de Venda	72.67%	% Depreciação (total)/Molicar	27.33%	Score Depreciação	P - Pequena
CRLV em nome de:	WAGNER RUY CORREA DE SOUZA	Veículo e Modelo		Placa do Veículo	
Chassi do Veículo		Quilometragem	171456	Base Estadual com Leilão	
Valor Molicar		Orçamento Cilia			

## Geolocalização



## Fotos e Arquivos

Foto da Dianteira



Foto da Dianteira



Lateral do Motorista



Lateral do Motorista



Lateral motorista portas abertas



Foto da Traseira



Lateral do Passageiro



Lateral passageiro portas abertas



Número de Chassi



Motor



Motor



Painel com Veículo Ligado



Documento DUT ou ATPV ou CRV



## Restrição do Risco

Parecer:

**Aprovado**

Data Início:	13/01/2026 08:58	Data Conclusão:	13/01/2026 09:14	Perito:	Roberto Paganini Ferrante
--------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------	---------------------------

### Documentação do Veículo

CRLV do ano exercício anterior a 2 anos (informar o ano exercício do CRLV apresentado)? Não

Irregularidade No Emplacamento - Inconsistencias Diversas

Irregularidade No Documento - Inconsistencias Diversas

Veículos Zero (0) Km Sem Apresentação De Crlv

Veículos Zero (0) Sem emplacamento

Kit Gás Instalado Não Constante No Crlv

Kit Gás Instalado Retirado Sem Regularização Do Crlv

Ausência de CRLV original durante a vistoria?

### Identificação Física do Veículo

Veículos com chassi obstruído, incompleto ou desalinhado?

Veículos com chassi remarcado (mesmo regularizado pelo Detran)? Não

Veículos com chassi com ferrugem avançada ou ilegível?

Ausência De Etiqueta Eta (Selo Destrutível)

Etiquetas Ilegíveis

Cor predominante diferente da indicada no CRLV?

2 ou mais vidros sem gravações?

Uma Ou Mais Placa(S) ausente

Uma Ou Mais Placa(S) Ilegível(S)

Lacre De Placa Violado

Lacre De Placa Soldado

Lacre De Placa Rompido

### Condições de Conservação do Veículo

Veículos Com Avarias Que Interfiram Na Sua Segurança

Veículo com Estrutura Comprometida

Veículos Sem Condições De Circulação - Desmontado

Hodômetro avariado?

Tacógrafo Avariado

Tacógrafo Inexistente

## Restrição do Risco

Motor com vazamento de óleo?

Veículos com vestígios de alagamento?

Pneus que tenham atingido o fim da vida útil?

Ausencia de bateria

Bateria Descarregada

0

Anomalias No Painel De Bordo - Air Bag

0

Anomalias No Painel De Bordo - ABS

0

Anomalias No Painel De Bordo - Injeção Eletrônica

0

### Casos Especiais

Veículos Com Transformações De Motor

Veículos turbinados (exceto original de fábrica)?

Veículos com potência alterada?

Veículos com rodas fora da norma do Detran?

Veículos Rebaixados

Veículos com Suspensão Levantada

Veículos com Molas Esportivas

Veículos blindados?

Veículos sem equipamentos obrigatórios de segurança?

### Origem do Veículo

Leilão de seguradora/financeira com avarias de pequena monta

Leilão de seguradora/financeira com avarias de média monta

Não

Leilão de seguradora/financeira com avarias de grande monta / sucata

Veículos com queixa de roubo ou furto ou mesmo recuperados?

Veículos com restrição judicial?

Não

Veículos com restrição administrativa?

Não

Veículo com restrição tributária?

Não

### Observações

\*Veículo com AVARIAS SUPERIOR A 61 PORCENTO( R\$ 11.447,05 ), porém pela regra do banco de atraso acima de 150 dias, o laudo foi aprovado.

## RESUMO

## VEÍCULO



MARCA / MODELO:  
CHEVROLET / CLASSIC LS  
EMPLACAMENTO:  
VIANA - MA

FABRICAÇÃO / MODELO:  
2013 / 2013  
COR:  
PRATA

## DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:  
OJA0C71  
USUÁRIO:  
DIEGO GONÇALVES ZAGO  
CÓDIGO DA CONSULTA:  
4013935  
TOKEN DA CONSULTA:  
92c508a6-3763-4e67-bc23-0e17c47ce472  
DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:  
13/01/2026 09:12  
SOLICITADO POR:  
PLANETUN TECNOLOGIA



## ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
------------------	-------------



## ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 1
--------------------------	--------------------------



## ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 1
-----------------------------	--------------------------

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
<b>DADOS CADASTRAIS</b>			
PLACA	OJA0C71	CHASSI	9BGSU19F0DC122917
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	NAA312555	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	NAA312555
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	13580374	POTÊNCIA	78
CILINDRADAS	1000	RENAVAM	00524919240
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	03/04/2025
MUNICÍPIO/UF	VIANA / MA	CPF/CNPJ Faturado:	00710530000123
<b>DESCRIÇÃO DO VEÍCULO</b>			
MARCA/MODELO	CHEVROLET / CLASSIC LS	COR	PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO	2013	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2013	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SEDAN PEQUENO
<b>PROPRIETÁRIOS</b>			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	WAGNER RUY CORREA DE SOUZA
CPF/CNPJ COMPRADOR	03217288319		
<b>FICHA TÉCNICA</b>			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	140	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	200	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NAO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
<b>COMUNICAÇÃO DE VENDA</b>			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
<b>RESTRIÇÕES</b>			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
<b>DÉBITOS</b>			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 755,58	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		



### LEILÃO COMPLEMENTAR

NADA CONSTA

## Observações

---

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.



Estado: São Paulo

Código MOLICAR: 01710130-0

CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 VHC-E 8V FLEXPOWER 4p Eta./Gas.

Ano Fabricação: 2013

Ano Modelo: 2013

Passageiros: 5

Peso em ordem de marcha(kg): 920

Potência Máxima: 77 CV

**Valor de Mercado do veículo buscado na data 13/01/2026****R\$ 25.700,00**

Cor do Veículo

Prata ▼

Quilometragem

150001 a 200000 KM ▼

**Equipamentos** Air bag  Ar Condicionado  Direção Assistida  Freios ABS

A cotação do veículo acima é baseada em pesquisas de mercado, tendo como principais fontes lojistas independentes, revendedores e classificados. A Molicar sempre seleciona fontes consideradas confiáveis, mas não se responsabiliza pelo estado de conservação do veículo, sua procedência e quilometragem. Quando um veículo não é encontrado a venda, a Molicar procura obter junto a suas fontes modelo alternativo, cujas características técnicas sirvam de referência de preço para o veículo pesquisado. Quanto mais precisa for a especificação do veículo e seus acessórios, mais correta será a sua avaliação. A Molicar é independente, não representa nenhum segmento de comercialização, financiamento ou seguro de veículos.

**Sobre as Cores**

- 1) Embora as pinturas automotivas ofereçam variado leque de nomes e tonalidades, as cores são sempre identificadas pela TABELA do SISTEMA RENAVAM.
- 2) Mesmo que determinada tonalidade ofereça aspecto diferente ao da sua base primária, sua avaliação sempre permanecerá de acordo com sua cor básica. Ex.: Um carro "AZUL ESCURO", mesmo parecendo ser PRETO, permanecerá sendo avaliado como um carro de cor AZUL.
- 3) Para a maioria dos fabricantes, os tipos de pinturas chamadas de "METALIZADA" ou "PEROLIZADA", são sempre oferecidas com acréscimo de valor, porém, raramente esta diferença é compensada no mercado de usados, que leva sempre em conta a COR do veículo, como sendo um dos fatores de maior relevância, se comparado ao tipo de pintura, seja ela "METALIZADA" ou "PEROLIZADA".
- 4) Tendo em vista a necessidade da análise de outros demais fatores importantes, ressaltamos que as variações influenciadas pela cor da pintura, servem apenas como uma opinião de parâmetro na correta avaliação de cada veículo.





<b>Placa</b> OJA-0C71	<b>Cor</b>	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> Planetun Tecnologia da Informacao LTDA	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Josias Da Silva Pereira	<b>Validade do Orçamento</b> -	
<b>CNPJ da Oficina</b> 27.118.707/0001-53	<b>Orçamento</b> 25161.1 - 24/11/25 - 13:28:39			
<b>Cliente</b>	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b>	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b>	
<b>Endereço</b> Planetun Tecnologia da Informacao LTDA (Linhas Gerais) - 27.118.707/0001-53 (11) 988774827 - regulacaodigital@planetun.com.br Avenida Moema Conj 53 94, Planalto Paulista - São Paulo - São Paulo CEP: 04077-020		<b>Mão de obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura ()</b> R\$ 100,00/h
		<b>Desconto</b> 0,00%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe (0043605)</b> R\$ 27.800,00

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T -	1	94734283	EMBLEMA MOTOR (VHC E)	Oficina	R\$ 102,96	-	R\$ 102,96
<input type="checkbox"/> T -	1	94716729	EMBLEMA VEÍCULO (EMBLEMA PEQUENO E CROMADO)	Oficina	R\$ 15,52	-	R\$ 15,52
<input type="checkbox"/> T 0,50	1	94775121	FAROL DIREITO	Oficina	R\$ 1.113,61	-	R\$ 1.113,61
<input type="checkbox"/> T 0,50	1	94775120	FAROL ESQUERDO	Oficina	R\$ 1.113,61	-	R\$ 1.113,61
<input type="checkbox"/> T 0,30	1	94740317	LANTERNA TRASEIRA ESQ (LANTERNA TRASEIRA ESQ)	Oficina	R\$ 590,52	-	R\$ 590,52
<input type="checkbox"/> T 1,00 <input type="checkbox"/> P 4,00	1	94737468	PARACHOQUE TRASEIRO (PRIMER)	Oficina	R\$ 1.780,83	-	R\$ 1.780,83
<input type="checkbox"/> R 1,00 <input type="checkbox"/> P 6,00	1		FOLHA DA PORTA DIANT DIR (FABRICADO NO BRASIL)	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 1,00 <input type="checkbox"/> P 6,00	1		FOLHA DA PORTA TRAS DIR (FABRICADO NO BRASIL)	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 2,00 <input type="checkbox"/> P 4,00	1		PARACHOQUE DIANTEIRO (PRIMER)	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 1,00 <input type="checkbox"/> P 4,00	1		PARALAMA DIANT DIR (COM FURO DA LANTERNA DO PARALAMA)	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 1,00 <input type="checkbox"/> P 4,00	1		PARALAMA DIANT ESQ (COM FURO DA LANTERNA DO PARALAMA)	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 1,00 <input type="checkbox"/> P 6,00	1		TAMPA TRASEIRA	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 1,00 <input type="checkbox"/> P 8,00	1		TETO	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> P 5,00	1		LATERAL EXTERNA DIR - CORTE PARCIAL COLUNA C	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> P 5,00	1		LATERAL EXTERNA ESQ - CORTE PARCIAL COLUNA C	Oficina	-	-	-
	1		<input type="checkbox"/> POLIMENTO COMPLETO	Oficina	R\$ 500,00	-	R\$ 500,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div><input type="checkbox"/> Troca / R&amp;I <b>R\$ 230,00</b> <input type="checkbox"/> 2,30</div> <div><input type="checkbox"/> Pintura <b>R\$ 5.200,00</b> <input type="checkbox"/> 52,00</div> <div><input type="checkbox"/> Reparação <b>R\$ 800,00</b> <input type="checkbox"/> 8,00</div> <div><input type="checkbox"/> Serviços <b>R\$ 500,00</b></div> <div><input type="checkbox"/> Forn. Oficina <b>R\$ 4.717,05</b></div> <div><input type="checkbox"/> Forn. Cliente -</div> <div><input type="checkbox"/> Total <b>R\$ 11.447,05</b></div> </div>							

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

**MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)**

- Funilaria -
- Vidraçaria -
- Tapeçaria (1,49%) R\$ 100,00  1,00
- Elétrica (1,93%) R\$ 130,00  1,30
- Mecânica -
- Pintura (77,27%) R\$ 5.200,00  52,00

**R\$ 6.730,00**  
 62,30

**PEÇAS (IMPACTO)**

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 4.717,05
Descontos (Oficina)	- R\$ 0,00
<b>Líquido de Peças (Oficina)</b>	<b>R\$ 4.717,05</b>
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00

**TOTAL DO ORÇAMENTO**

Peças pela Oficina	R\$ 4.717,05
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 6.730,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 11.447,05</b>



Reparação (11,89%)

R\$ 800,00 8,00

Líquido de Peças (Cliente)

R\$ 0,00



● Serviços (7,43%)

R\$ 500,00



**R\$ 11.447,05**

Total Geral

=



**R\$ 11.447,05**

Líquido Geral

