

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**





PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			<b>SR LIBRELATO CRBAENI2 3E</b>
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	COR
<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>NÃO INFORMADO PELO ORGÃO</b>	<b>PRETA</b>
COMBUSTÍVEL			RENAVAM
<b>0</b>			
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
<b>BELO HORIZONTE</b>	<b>MG</b>	<b>MG</b>	<b>RENAVAM</b>

**Observações:**



**ESTADO AGREGADOS**

PLACA TRASEIRA		
PLAQUETA		
NÚMERO DO CHASSI		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

PARA-CHOQUE TRASEIRO		
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

**VALOR AVARIAS**

Peça	Descrição Avaria	Valor Reparo	Valor Troca	Valor Total Peça
				<b>Total Reparo: R\$ 0,00</b>

**VALOR SUGESTÃO**

**Valor de Mercado**  
R\$ 0,00

**Valor Reparo (0,00%)**  
R\$ 0,00

**Sugestão (0,00%)**  
R\$ 0,00

FOTOS

45 TRASEIRA DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO CHASSI




45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (VANDO SILVANO PEREIRA)