



LAUDO DEKRA MOTO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Valide esse laudo!



Data Realização: 14/09/2026 10:46 - Data Impressão: 17/09/2026 09:56


DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	2212725266	QUILOMETRAGEM:	928 KM
Nº CHASSI:	9C2KC2500TR406680	COR:	VERMELHA
Nº MOTOR:	KC25E0T406674	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
PLACA:	SP TQD6C31	ANO FABRICAÇÃO:	2026
MARCA:	HONDA	ANO MODELO:	2026
MODELO:	CG 160 START		

PARECER FINAL



NÃO CONFORME



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

54 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

12 ITENS



NÃO CONFORME

2 ITENS



FRENTE DA MOTO



TRASEIRA DA MOTO



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



LAUDO DEKRA MOTO

Parceiro Comercial: 994 BRADESCO
 LEILAO INTERNO
 Nº Laudo: 2212725266
 Consulta: 39623583
 Data Realização: 14/09/2026 10:46
 Data Impressão: 17/09/2026 09:56

DADOS DO VEÍCULO

Nº CHASSI: 9C2KC2500TR406680
 Nº MOTOR: KC25E0T406674
 PLACA: SP TQD6C31

MARCA: HONDA
 MODELO: CG 160 START
 QUILOMETRAGEM: 928 KM
 COR: VERMELHA

COMBUSTIVEL: GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2026
 ANO MODELO: 2026



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FOTO DO PAINEL C/ MOTOR LIGADO



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



LAUDO DEKRA MOTO

Parceiro Comercial: 994 BRADESCO
 LEILAO INTERNO
 Nº Laudo: 2212725266
 Consulta: 39623583
 Data Realização: 14/09/2026 10:46
 Data Impressão: 17/09/2026 09:56

DADOS DO VEÍCULO

Nº CHASSI: 9C2KC2500TR406680
 Nº MOTOR: KC25E0T406674
 PLACA: SP TQD6C31

MARCA: HONDA
 MODELO: CG 160 START
 QUILOMETRAGEM: 928 KM
 COR: VERMELHA

COMBUSTIVEL: GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2026
 ANO MODELO: 2026

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Documentacao nao apresentada !
 Atualizar modelo veiculo na decodificação ✓
 Pneu dianteiro ok ✓
 Cubo de roda dianteiro ok ✓
 Freio a tambor dianteiro ok ✓
 Pastilha de freio dianteiro ok ✓
 Flexivel dianteiro ok ✓
 Mesa superior ok ✓
 Painel de instrumentos ok ✓
 Luzes indicadoras de direção dianteiro ok ✓
 Conjunto de acionamento freio ok ✓
 Cabo do acelerador ok ✓
 Chicote fios ok ✓
 Tanque lado direito ok ✓
 Carenagem/ tampa lateral lado direito ok ✓
 Motor lado direito ok ✓
 Apoio piloto lado direito ok ✓
 Escapamento ok ✓
 Pastilha de freio traseiro ok ✓
 Flexivel traseiro ok ✓
 Pneu traseiro ok ✓
 Cubo de roda traseiro ok ✓
 Luzes indicadoras de direção traseiro ok ✓
 Balança ok ✓
 Molas ok ✓
 Coroa ok ✓
 Correia ok ✓
 Cavalete ok ✓
 Descanso lateral avariado !
 Tanque lado esquerdo avariado !
 Protetor motor avariado !
 Funcionamento motor irregular ✗
 Punho comandos avariado !
 Bateria descarregada !

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Veic. com irregularidade no emplacamento -vide obs !
 Paralama ok ✓
 Roda dianteira ok ✓
 Rolamento de roda dianteiro ok ✓
 Disco de freio dianteiro ok ✓
 Pinça de freio dianteiro ok ✓
 Garfo telescopico (bengala) ok ✓
 Mesa inferior ok ✓
 Conjunto optico ok ✓
 Guidão ok ✓
 Manete embreagem ok ✓
 Cabo de embreagem ok ✓
 Carenagem dianteira/bolha ok ✓
 Tampa de abastecimento ok ✓
 Banco ok ✓
 Nivel do oleo ok ✓
 Apoio garupa lado direito ok ✓
 Disco de freio traseiro ok ✓
 Pinça de freio traseiro ok ✓
 Freio a tambor traseiro ok ✓
 Roda traseiro ok ✓
 Rolamento de roda traseiro ok ✓
 Lanterna ok ✓
 Amortecedor ok ✓
 Corrente ok ✓
 Capa da corrente ok ✓
 Apoio piloto lado esquerdo ok ✓
 Descanso lateral ok ✓
 Motor lado esquerdo avariado/vazamento !
 Carenagem/tampa lateral lado esquerdo avariado !
 Quadro amassada/deformada/trincada/soldado ✗
 Espelhos retrovisores avariado !
 Alinhamento do conjunto irregular !
 Pedal de freio traseiro avariado !

Observações: MOTO SEM DOCUMENTO // MOTO SEM PLACA // MOTO SUJA IMPOSSIBILITANDO VISUALIZACAO DE
 DEMAIS RISCOS //

Placa	TQD6C31	Marca/Modelo	HONDA/CG 160 START
Chassi	9C2KC2500TR406680	Ano/Fabricação	2026
Cor	VERMELHA	Ano/Modelo	2026

Código da consulta: 39623583 | Consultado Por: FR221SMART | Data e Horário: 14/09/2026 10:48:25 | Chave da consulta: Placa: TQD6C31

RESUMO DA CONSULTA

 RESTRIÇÕES BASE FEDERAL	 RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL	 COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
✓	✓	✓	✓
 OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR I	 OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR II	 REMARKETING	 INDÍCIO DE SINISTRO
✓	✓	✓	✓
 HISTÓRICO DE KM	 INFORMAÇÃO DE RECALL		
✓	✓		

Legenda:



Nada consta



Atenção



Atenção redobrada



Sistema indisponível

DADOS DO VEÍCULO

BASE FEDERAL

Chassi	9C2KC2500TR406680	Combustível	GASOLINA
Número do Motor	KC25E0T406674	Tipo de Veículo	MOTOCICLETA
Placa	TQD6C31	Espécie	PASSEGEIRO
Cor	VERMELHA	Potência	0
Marca/Modelo	HONDA/CG 160 START	Capacidade de Passageiros	02
Ano/Fabricação	2026	Procedência do Veículo	NACIONAL
Ano/Modelo	2026	Número da Caixa de Câmbio	
Capacidade Máxima Tração (t)	0.0	Cilindradas	162
Capacidade de Carga (t)	0.0	Peso Bruto (t)	0.29
Tipo de Carroceria	NÃO APLICAVEL	Quantidade de Eixos	0
Ano Exercício CRLV	2026	Município	OSASCO
Data Emissão CRLV	28/07/2026	UF da Placa	SP
Categoria	PARTICULAR	Pendência Emissão CRLV	NADA CONSTA

Placa TQD6C31

Chassi 9C2KC2500TR406680

Ano 2026/2026

Código Consulta 39623583

Data/Hora 14/09/2026 10:48:25

BASE ESTADUAL

Chassi	9C2KC2500TR406680	Combustível	GASOLINA
Número do Motor	KC25E0T406674	Tipo de Veículo	MOTOCICLETA
Placa	TQD6C31	Espécie	PASSAGEIRO
Cor	VERMELHA	Potência	000
Marca/Modelo	HONDA/CG 160 START	Capacidade de Passageiros	02
Ano/Fabricação	2026	Procedência	NACIONAL
Ano/Modelo	2026	Município	OSASCO
Data da Última Alteração	28/07/2026	UF da placa	SP
Categoria do Veículo	PARTICULAR		



COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS

ITEM	FEDERAL	ESTADUAL	RESULTADO
Chassi	9C2KC2500TR406680	9C2KC2500TR406680	Sem Alteração
Número do Motor	KC25E0T406674	KC25E0T406674	Sem Alteração
Cor	VERMELHA	VERMELHA	Sem Alteração
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	Sem Alteração
Capacidade de Passageiros	02	02	Sem Alteração

AGREGADO COMPLETO 2

Chassi	9C2KC2500TR406680	Potência	0
Número do Motor	KC25E0T406674	Cilindradas	162
Placa	TQD6C31	Tipo de Carroceria	NAO APLICAVEL
Ano do Modelo	2026	Capacidade de Passageiros	02
Ano de Fabricação	2026	Número de Eixos	0
Marca/Modelo	HONDA/CG 160 START	Combustível	GASOLINA
Número da Caixa de Câmbio		Cor Predominante	Vermelha
Número da Carroceria		Tipo de Veículo	Motocicleta

DECODIFICADOR COM COMPLEMENTO

Ano Fabr/Mod a partir de 99	1996
Combustível	Gasolina
Dígito de Controle	Controle Interno / Início Motor
Fabricante	Honda Motos
Localização da Fábrica	Manaus - AM
País	Brasil
Região Geográfica	América do Sul
Sem Significado	Controle Interno
Veículo	Inexistente

Placa TQD6C31

Chassi 9C2KC2500TR406680

Ano 2026/2026

Código Consulta 39623583

Data/Hora 14/09/2026 10:48:25

QUANTIDADE DE PROPRIETÁRIOS

Quantidade de Proprietários 2

Informação sobre o número de proprietários que o veículo possui desde 2012

MÊS DE LICENCIAMENTO

Mês Licenciamento ABRIL

PRECIFICADOR FIPE

Código Fipe	Fabricante	Modelo	Ano	Combustível	Valor
811139-1	HONDA	CG 160 START	26	G	R\$18.598,00

RESTRICÇÕES DO VEÍCULO



BASE FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO		
RESTRICÇÕES			
RENAJUD (Restrição Judicial)	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA
RENAINF	NADA CONSTA	Recall (Pendência)	NADA CONSTA
Restrição 1	NADA CONSTA	Restrição 4	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 5	NADA CONSTA
Restrição 3	NADA CONSTA	Restrição 6	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES			
Observação 1	NADA CONSTA	Observação 4	NADA CONSTA
Observação 2	NADA CONSTA	Observação 5	NADA CONSTA
Observação 3	NADA CONSTA	Observação 6	NADA CONSTA



BASE ESTADUAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Tipo de Chassi	NORMAL
RESTRIÇÕES			
Restrição 1	NADA CONSTA	Restrição 4	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 5	NADA CONSTA
Restrição 3	NADA CONSTA	Restrição 6	NADA CONSTA
DÉBITOS			
Débito de IPVA/Licenciamento	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito de Licenciamento	R\$0,00
Débitos de Multas	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito de DPVAT	R\$0,00
Valor Débito de IPVA	R\$0,00	Valor Débito de Multas	R\$0,00

No Brasil existem vários órgãos de execução, cenário que dificulta a localização das informações, podendo haver multas não comunicadas ao DETRAN. A responsabilidade pelas multas pendentes anteriores à data da compra do veículo é do proprietário anterior e deve ser informada por ele.



HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

Não há registros na base consultada



OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR I

Não há registros na base consultada



OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR II

Não há registros na base consultada



REMARKETING

Não há registros na base consultada



INDÍCIO DE SINISTRO

Não há registros na base consultada



HISTÓRICO DE KM

Não há registros na base consultada

Placa TQD6C31

Chassi 9C2KC2500TR406680

Ano 2026/2026

Código Consulta 39623583

Data/Hora 14/09/2026 10:48:25



INFORMAÇÃO DE RECALL

Não há registros na base consultada

GRAVAÇÃO DE PEÇAS

Não há registros na base consultada

CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA - DEKRA GARANTIDO

Não há registros na base consultada

INSPEÇÃO VEICULAR

Não há registros na base consultada

HISTÓRICO DE CONSULTAS

Qtd Consultas 1

Data Consulta

14/09/2026 10:48:25

IMPORTANTE

Importante: A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados, já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade. A CHECKAUTO limita-se, assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas, não sendo assegurada a atualidade, completude e acuidade de tais dados. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação pretendida. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. Da mesma forma, a CHECKAUTO não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. Atenção: As informações constantes na consulta têm validade apenas para o exato momento de sua realização. Em decorrência de possíveis falhas momentâneas de atualização entre a Base Estadual e Federal, a CHECKAUTO recomenda que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS da consulta realizada com aquelas contidas no DETRAN ESTADUAL. A consulta informa o registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF. Assim, a CHECKAUTO orienta que, na compra do veículo, seja realizado um termo ou contrato por meio do qual o vendedor se obriga, dentre outros, a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição. Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing; porém, devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados veiculares, sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos em que a coleta da informação de km do veículo tenha sido realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo a CHECKAUTO meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento. Estas informações são complementares aos termos e condições relativas ao serviço, conforme estabelecidos no contrato de prestação de serviços. CHECKAUTO disponível em <https://www.checkauto.com.br/Checkout>