

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

| PLACA                  | CHASSI                   | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO            |                |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>ROB3B90</b>         | <b>93Y5SRZ85NJ911748</b> | <b>93Y5SRZ85NJ911748</b> | <b>RENAULT/SANDERO</b>  |                |
| <b>ANO FABRICAÇÃO</b>  | <b>ANO MODELO</b>        | <b>MOTOR BIN</b>         | <b>MOTOR OBSERVADO</b>  | <b>COR</b>     |
| <b>2021</b>            | <b>2022</b>              | <b>B4DC401Q206359</b>    | <b>B4DC401Q206359</b>   | <b>PRETA</b>   |
| <b>COMBUSTÍVEL</b>     |                          |                          | <b>KILOMETRAGEM</b>     | <b>RENAVAM</b> |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                          |                          | <b>INACESSÍVEL</b>      | <b>0</b>       |
| <b>CIDADE VISTORIA</b> | <b>ESTADO VISTORIA</b>   | <b>UF VISTORIA</b>       | <b>PATIO VISTORIA</b>   |                |
| <b>SÃO LUÍS</b>        | <b>MA</b>                | <b>MA</b>                | <b>VIP LEILÕES - MA</b> |                |

**Observações:**

**HODÔMETRO DESLIGADO, ASSOALHO CENTRAL (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A), CAIXAS DE RODA DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A), GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA REMARCADO, LONGARINAS DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), PAINEL CORTA FOGO DANIFICADO(A), PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)**

**ESTADO AGREGADOS**

|                                             |                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PLACA TRASEIRA</b>                       |    |                  |
| <b>PLACA DIANTEIRA</b>                      |   |                  |
| <b>ETIQUETA ETA DO MOTOR</b>                |  |                  |
| <b>ETIQUETA ETA DA COLUMA</b>               |  |                  |
| <b>ETIQUETA ETA DO ASSOALHO</b>             |  |                  |
| <b>NÚMERO DO MOTOR</b>                      |  |                  |
| <b>NÚMERO DO CHASSI</b>                     |  |                  |
| <b>GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO</b>           |  |                  |
| <b>GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO</b>   |  |                  |
| <b>GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO</b>  |  |                  |
| <b>GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA</b>      |  | <b>REMARCATO</b> |
| <b>GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO</b> |  |                  |
| <b>GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO</b>  |  |                  |
| <b>PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO</b>            |  |                  |

**LONGARINAS**

|                                     |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>LONGARINA TRASEIRA DIREITA</b>   |  |                      |
| <b>LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA</b>  |  |                      |
| <b>LONGARINA DIANTEIRA DIREITA</b>  |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |
| <b>LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA</b> |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |

**COLUNAS**

|                               |                                                                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COLUMA A DIREITA</b>       |  |  |
| <b>COLUMA CENTRAL DIREITA</b> |  |  |
| <b>COLUMA C DIREITA</b>       |  |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  | DANIFICADO(A) |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



**FOTOS**


**45 TRASEIRA DIREITA**




**CAIXA DE ESTEPE**




**PAINEL TRASEIRO**



**GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA**




**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO**



**GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO**



**COLUNA A DIREITA**




**COLUNA CENTRAL DIREITA**



**ETIQUETA ETA COLUNA**



**COLUNA C DIREITA**



**ASSOALHO CENTRAL DIREITO**



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (WILSON ALVES PINHEIRO JUNIOR)