

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			SR FACCHINI SRF CB
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	COR
2020	2020	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	CINZA
COMBUSTÍVEL			RENAVAM

CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
GOIÂNIA	GO	GO	RENAVAM

Observações:

PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLAQUETA		
NÚMERO DO CHASSI		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

PARA-CHOQUE TRASEIRO		DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO CHASSI



45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (MARLON CANDIDO DE PAULA)