

CLIENTE

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			HONDA/CG 160 FAN	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2021	2022			PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	0
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:

LATERAL DIREITA DANIFICADA
HODÔMETRO INACESSÍVEL

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		
CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO		
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		
TANQUE		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

DIANTEIRA DIREITA 45




DIANTEIRA ESQUERDA 45




PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO




TRASEIRA ESQUERDA 45




TRASEIRA DIREITA 45




BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO TRASEIRA




CANOTE - COLUMNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA



HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS


LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TANQUE



VISTORIADOR (VALTER ROBERTO MOTA DE SOUZA)