

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			SR/GUERRA AG GR	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	COR	
2013	2013	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	CINZA	
COMBUSTÍVEL			RENAVAM	
NÃO DISPONÍVEL				
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	RENAVAM
GOIÂNIA	GO	GO		

Observações:

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) + PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLAQUETA		
NÚMERO DO CHASSI		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

PARA-CHOQUE TRASEIRO		DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO CHASSI



45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA




PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO



VISTORIADOR (MARLON CANDIDO DE PAULA)