

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			YAMAHA YS150 FAZER	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2021	2022		SED	PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		

Observações:

VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO TRASEIRA DANIFICADA
CANOTE - COLUMNA DE DIREÇÃO DANIFICADA
GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADA
TANQUE DANIFICADO
HODÔMETRO INACESSÍVEL

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		DANIFICADA
CANOTE / COLUMNA DE DIREÇÃO		DANIFICADA
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		DANIFICADA
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		
TANQUE		DANIFICADO

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		POSSUI
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS


DIANTEIRA DIREITA 45




DIANTEIRA ESQUERDA 45




PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO




TRASEIRA ESQUERDA 45




TRASEIRA DIREITA 45



BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO
TRASEIRA




CANOTE - COLUNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO
DIANTEIRA



HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS



VISTORIADOR (ALEXANDRE PHILIPPINI DA SILVEIRA)