

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                   |                 |             |                         |              |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------|
| PLACA             | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO            |              |
|                   |                 |             | <b>PEUGEOT 207HB XS</b> |              |
| ANO FABRICAÇÃO    | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO         | COR          |
| <b>2010</b>       | <b>2011</b>     |             |                         | <b>CINZA</b> |
| COMBUSTÍVEL       |                 |             | KILOMETRAGEM            | RENAVAM      |
| <b>ALCO/GASOL</b> |                 |             | <b>226077</b>           |              |
| CIDADE VISTORIA   | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA          |              |
| <b>GOIÂNIA</b>    | <b>GO</b>       | <b>GO</b>   |                         |              |

**Observações:**

**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO GRAVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

|                                        |                                                                                     |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |    |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |    |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |  |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  |  |

**LONGARINAS**

|                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  |  |

**COLUNAS**

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                   |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                      |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                      |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  |                      |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |                      |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | GRAVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |                      |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  | GRAVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  | GRAVES DANOS/REPAROS |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**


|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS



VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)