

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                        |                 |             |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO         |              |
|                        |                 |             | <b>RENAULT LOGAN</b> |              |
|                        |                 |             | <b>ZEN10MT</b>       |              |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO      | COR          |
| <b>2020</b>            | <b>2021</b>     |             |                      | <b>PRATA</b> |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             | KILOMETRAGEM         | RENAVAM      |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>   |              |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA       |              |
| <b>SÃO PAULO</b>       | <b>SP</b>       | <b>SP</b>   |                      |              |

**Observações:**

**HODÔMETRO DESLIGADO, CAIXA DE AR/SOLEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A), COLUMNA C DIREITA DANIFICADO(A). GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO REMARCADO**

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PLACA TRASEIRA                       |    |                  |
| PLACA DIANTEIRA                      |   |                  |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  |                  |
| ETIQUETA ETA DA COLUMNA              |  |                  |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |                  |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |                  |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  |                  |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  | <b>REMARCATO</b> |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  |                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  |                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  |                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  |                  |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |                  |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                     |                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| COLUMNA A DIREITA       |  |                      |
| COLUMNA CENTRAL DIREITA |  |                      |
| COLUMNA C DIREITA       |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    |               |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    |               |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO




**FOTOS**


**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO**



**ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO**




**CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA**



**TETO**



---

VISTORIADOR (WESLEY SANTOS OLIVEIRA)