

LAUDO PRECIFICAÇÃO/CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 22/08/2025

Cliente
BANCO PAN S.A

Data Solicitação
22/08/2025

Empresa Solicitante

CNPJ
59.285.411/0001-13

Data Conclusão
22/08/2025

Cidade/UF
Várzea Grande/MT

Status do Veículo
M

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	MARCA/MODELO	CÓDIGO MOLICAR	KM
	VOLKSWAGEN FOX 1.0	05110984-0	164768
CHASSI	MOTOR	RENAVAM	COMBUSTIVEL
			ALCOOL/GASOLINA
CHASSI BIN	MOTOR BIN	COR	ANO MODELO
		PRETA	2009

Histórico de Leilão
NÃO POSSUI

Histórico de Sinistro
NÃO POSSUI

Histórico de Roubo e Furto
POSSUI

Remarcação
NÃO POSSUI

Restrição
POSSUI

Conseervação
BOM

Observações:

LONGARINA AVARIADA-PERFURADO PARA INSTALAR ENGATE / VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO


ESTADO: MATO GROSSO CÓDIGO MOLICAR: 05110984-0 VOLKSWAGEN FOX 1.0 8V 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2009 ANO MODELO: 2009 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 962 POTÊNCIA MÁXIMA: 72 CV

VALOR AVARIAS


Peça	Descrição Avaria
PARACHOQUE TRASEIRO	COM DANOS
PNEU ESTEPE	SIM
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	COM DANOS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
LATERAL TRASEIRA MOTORISTA	COM DANOS
RODA TRASEIRA MOTORISTA	COM DANOS
PNEU TRASEIRO MOTORISTA	MEIA-VIDA
PARALAMA DIANTEIRO MOTORISTA	COM DANOS
RODA DIANTEIRA MOTORISTA	COM DANOS
PNEU DIANTEIRO MOTORISTA	MEIA-VIDA
ESTOFADO PASSAGEIRO	COM DANOS
PARA CHOQUE DIANTEIRO	COM DANOS
BATERIA	MEIA-VIDA
RODA DIANTEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
PNEU DIANTEIRO PASSAGEIRO	MEIA-VIDA
RODA TRASEIRA PASSAGEIRO	COM DANOS
PNEU TRASEIRO PASSAGEIRO	MEIA-VIDA

FOTOS


LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO 45




LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA 45




ESTOFADO MOTORISTA




LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO 45




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA 45



ESTOFADO TRASEIRO




COMPARTIMENTO DO MOTOR




PAINEL




HODOMETRO




NUMERO CHASSI



NUMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS

PARACHOQUE TRASEIRO



PARA BRISA TRASEIRO - VIGIA



TAMPA PORTA MALAS




CHAVE DE RODA



TRIANGULO



MACACO



RODA ESTEPE



PNEU ESTEPE



ASSOALHO DO PORTA MALAS



LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA



LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO



LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



FOTOS

RODA TRASEIRA MOTORISTA



PNEU TRASEIRO MOTORISTA



VIDRO TRASEIRO MOTORISTA



PORTA TRASEIRA MOTORISTA



COLUNA TRASEIRA MOTORISTA



COLUNA CENTRAL MOTORISTA



COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA



CAIXA DE AR MOTORISTA



VIDRO DIANTEIRO MOTORISTA



PORTA DIANTEIRA MOTORISTA



PARALAMA DIANTEIRO MOTORISTA



RODA DIANTEIRA MOTORISTA



FOTOS

PNEU DIANTEIRO MOTORISTA



ESTOFADO PASSAGEIRO



REVESTIMENTO DO TETO



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



VEICULO COM CHAVE



CHAVE RESERVA



MANUAL DE INSTRUCAO



AIR BAG



CAPO



GRADE



PARA CHOQUE DIANTEIRO




PLACA DIANTEIRA



FOTOS

BATERIA



LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA



LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO



PARA BRISA



PARALAMA DIANTEIRO PASSAGEIRO



RETROVISOR PASSAGEIRO



RODA DIANTEIRA PASSAGEIRO



PNEU DIANTEIRO PASSAGEIRO



PORTA DIANTEIRA PASSAGEIRO



VIDRO DIANTEIRO PASSAGEIRO



COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO



COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO



FOTOS

COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO



CAIXA DE AR PASSAGEIRO



ASSOALHO CENTRAL



ESTRUTURAL DO TETO



PORTA TRASEIRA PASSAGEIRO



VIDRO TRASEIRO PASSAGEIRO



RODA TRASEIRA PASSAGEIRO



PNEU TRASEIRO PASSAGEIRO



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO



VISTORIADOR (RENAN CONRADO DE ALMEIDA)

PESQUISA MEGALAUDO

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA
						

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

 ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL	 ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL
 ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS	 LEILÃO
 SINISTRO	 ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
 HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR	 ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
	 HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

LAUDO PRECIFICAÇÃO/CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 22/08/2025

PESQUISA MEGALAUDO

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	2009	ANO MODELO:	2009
MARCA MODELO:	VOLKSWAGEN FOX 1.0	COR:	PRETA
COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA VEICULO:	NACIONAL
CILINDRADAS:	999	POTÊNCIA:	76
QUANTIDADE DE EIXOS:	2	CMT/PBT VEÍCULO:	168 / / 148

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	26/05/2015	DATA LICENCIAMENTO:	13/11/2019
EXER. LICENCIAMENTO:	NÃO DISPONÍVEL	RENAVAM:	
PLACA ATUAL:		MUN. EMPLACAMENTO:	ANIA-GO
UF PLACA:	GO	UF JURISDIÇÃO:	GO
CHASSI		SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
		TIPO CHASSI:	NORMAL

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	Nº MOTOR (ESTADUAL):	
------------------	--------------------------	----------------------	--

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	C.VENDA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
		DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	NÃO DISPONÍVEL	MUNICIPAIS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DER:	NÃO DISPONÍVEL	POL. RODO. FEDERAL:	NÃO DISPONÍVEL
DERSA:	NÃO DISPONÍVEL	RENAINF:	NÃO DISPONÍVEL
CETESB:	NÃO DISPONÍVEL	IPVA:	NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	NÃO DISPONÍVEL
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	NÃO DISPONÍVEL

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

CONSTA REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL	CGC FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL	INFORMANTE FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE:	NÃO DISPONÍVEL	DT. INCLUSÃO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

PESQUISA MEGALAUDO

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	2009	ANO MODELO:	2009
MARCA MODELO:	VWVW/FOX 1.0/	COR:	PRETA
COMBUSTIVEL:	ÁLCOOL / GASOLINA	ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEICULO:	AUTO	CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL		

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL/ / 148	PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
CAPACIDADE DE CARGA:	0	CILINDRADAS:	999
POTÊNCIA:	76	TIPO CARROCERIA:	AU - HATCH PEQUENO

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL:		MUN. EMPLACAMENTO:	APARECIDA DE GOIANIA
UF JURISDIÇÃO:	GO	UF PLACA:	GO
		RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
		CHASSI:	

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO DISPONÍVEL	NÚMERO MOTOR:	
CARROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL		

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA	BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	C.VENDA	TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	MAIO	UF EMPLACAMENTO:	GO
--------------------	------	------------------	----

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 3 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA:	SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2025 - 12:53:27
DATA/HORA DA CONSULTA:	QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2025 - 10:23:57
DATA/HORA DA CONSULTA:	QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025 - 17:30:28

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

PESQUISA MEGALAUDO

GRAVAME

CHASSI:

RENAVAM:

SITUAÇÃO GRAVAME: VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG

UF GRAVAME NADA CONSTA

PLACA:

NOME DO AGENTE: NADA CONSTA

DOCUMENTO DO AGENTE: NADA CONSTA

DATA DA INCLUSÃO: NADA CONSTA

VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA - DETRAN

VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NA BASE

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

NÃO INFORMADO

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NÃO INFORMADO

2025

NÃO ENCONTRADO

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

PESQUISA MEGALAUDO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

UF JURISDIÇÃO:	NI	DECLARAÇÃO:	1 Declaração Roubo
MUN. EMPLACAMENTO:	GOIANIA	MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.0
COR:	Preta	ANO FAB/MOD:	2009/2009
PLACA:		CHASSI:	
CATEGORIA OCORRÊNCIA:	Alerta de Roubo/Furto	UF BOLETIM:	GO
ÓRGÃO DE SEGURANÇA:	1	NÚMERO DO B.O.:	23294
ANO DO B.O.:	2012	DATA DA OCORRÊNCIA:	05/12/2012
MUN. DE OCORRÊNCIA:	APARECIDA DE GOIANIA	TEL. CONTATO:	62 32849631
DOC. DO INFORMANTE:		IDT. DO INFORMANTE:	0000000015530
NOME DO INFORMANTE:	REINALDO SILVA BALDUINO		
UF JURISDIÇÃO:	NI	DECLARAÇÃO:	2 Achado
MUN. EMPLACAMENTO:	GOIANIA	MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.0
COR:	Preta	ANO FAB/MOD:	2009/2009
PLACA:		CHASSI:	
CATEGORIA OCORRÊNCIA:	Encontrado	UF BOLETIM:	GO
ÓRGÃO DE SEGURANÇA:	1	NÚMERO DO B.O.:	5823
ANO DO B.O.:	2012	DATA DA OCORRÊNCIA:	10/12/2012
MUN. DE OCORRÊNCIA:	APARECIDA DE GOIANIA	TEL. CONTATO:	Não informado
DOC. DO INFORMANTE:		IDT. DO INFORMANTE:	Não informado
NOME DO INFORMANTE:	Não informado		
UF JURISDIÇÃO:	NI	DECLARAÇÃO:	3 Devolvido
MUN. EMPLACAMENTO:	GOIANIA	MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.0
COR:	Preta	ANO FAB/MOD:	2009/2009
PLACA:		CHASSI:	
CATEGORIA OCORRÊNCIA:	Devolvido	UF BOLETIM:	GO
ÓRGÃO DE SEGURANÇA:	1	NÚMERO DO B.O.:	5824
ANO DO B.O.:	2012	DATA DA OCORRÊNCIA:	10/12/2012
MUN. DE OCORRÊNCIA:	APARECIDA DE GOIANIA	TEL. CONTATO:	Não informado
DOC. DO INFORMANTE:		IDT. DO INFORMANTE:	Não informado
NOME DO INFORMANTE:	Não informado		

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

PESQUISA MEGALAUDDO

BANCO DE COMPARAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR

CHASSI