

CLIENTE

Cliente
CARBURY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
ANO FABRICAÇÃO 2015	ANO MODELO 2016	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO VW/UP MOVE MA
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA		KILOMETRAGEM	COR VERMELHA
CIDADE VISTORIA ILHOTA	ESTADO VISTORIA SC	UF VISTORIA SC	PATIO VISTORIA

Observações:

**VEÍCULO COM RODAS MAIORES QUE A POLEGADAS PERMITIDAS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPARES**

ESTADO AGREGADOS

CONDICÃO DA PLACA		
CONDICÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDICÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDICÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDICÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDICÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS


RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		


FOTOS



FOTOS



FOTOS



VISTORIADOR (FELIPE ANTUNES DA SILVA)