

Cliente: **BANCO PAN S.A.**

CNPJ: **59.285.411/0001-13**

Data Solicitação: **24/09/2025**

Data Conclusão: **25/09/2025**

Empresa Solicitante: **Despachante Moratti**

Cidade/UF: **ILHOTA - SC**

Estado do Bem: **P**

Local (Pátio):



DADOS DO VEÍCULO

Placa:	Marca: HONDA	Modelo: BIZ (110i)	Cód. Molicar: 01906110-9	KM: 60816
Chassi	Motor:	Renavam	Comb: GASOLINA	Ano/Mod: 2017/2017
Câmbio: não verificado		Cor: BRANCA	Portas: 0	
Chassi BIN:		Motor BIN:		

HISTÓRICO E OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

Histórico de Leilão: sem registro	Histórico de Sinistro: sem registro
Histórico de Roubo ou Furto: sem registro	Remarcação: sem registro
Restrição: sem registro	Conservação: BOM
Observações: Histórico de Leilão: sem registro, Histórico de Sinistro: sem registro, Histórico de Roubo ou Furto: sem registro, Remarcação: sem registro, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões, Veículo Aprovado.	

ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHADO)

ACIONAMENTO DO MOTOR

	ESTADO	OPERAÇÃO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Sem danos	Conforme

DIANTEIRA

	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM FRONTAL	Com danos / reparo	Reparo
ESTRUTURA DA BENGALA	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DA MESA	Sem danos	Conforme
HODÔMETRO	Sem danos	Conforme
PAINEL DE INSTRUMENTOS	Sem danos	Conforme
PARALAMA DIANTEIRO	Sem danos	Conforme
PNEU DIANTEIRO	Meia - vida	Conforme

EQUIPAMENTOS

	ESTADO	OPERAÇÃO
ESCAPAMENTO	Sem danos	Conforme

LATERAL DIREITA

	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM DIREITA	Com danos / reparo	Reparo
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DO QUADRO	Sem danos	Conforme
GRAVAÇÃO DO CHASSI	Original	Conforme
NUMERO DO MOTOR	Original	Conforme

LATERAL ESQUERDA

	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM ESQUERDA	Com danos / reparo	Reparo
CORRENTE (RELAÇÃO)	Sem danos	Conforme
PEDAL DE DESCANSO	Sem danos	Conforme
TANQUE DE COMBUSTIVEL	Sem danos	Conforme

TRASEIRA

	ESTADO	OPERAÇÃO
LACRE/QR CODE PLACA	Sem danos	Conforme
PLACA TRASEIRA	Sem danos	Conforme
PNEU TRASEIRO	Meia - vida	Conforme

SUSPENSÃO TRASEIRA

Sem danos

Conforme

FOTOS



45º DIANTEIRA DIREITA




45º DIANTEIRA ESQUERDA




45º TRASEIRA DIREITA



FOTO DA TRASEIRA




45º TRASEIRA ESQUERDA



LACRE/QR CODE PLACA



HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA



GRAVAÇÃO DO CHASSI



NUMERO DO MOTOR



PNEU DIANTEIRO



PNEU TRASEIRO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



TANQUE DE COMBUSTIVEL



ESTRUTURA DA BENGALA



ESTRUTURA DA MESA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ESTRUTURA DO QUADRO



SUSPENSÃO TRASEIRA



CORRENTE (RELAÇÃO)



SISTEMA DE TRANSMISSÃO



PEDAL DE DESCANSO



ESCAPAMENTO



AVARIA CARENAGEM ESQUERDA



AVARIA HODÔMETRO



AVARIA CARENAGEM FRONTAL



PARALAMA DIANTEIRO



AVARIA CARENAGEM DIREITA