

Entrega Amigável

Pendente Abertura do Link » Triagem » Em Regulação » **Regulado** » Processo Finalizado

Entrega Amigável - Motocicletas

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Processo : | 110932438 | Priorizar : | NÃO |
| TOKEN : | 801D5965485EC3266D021D0A751EAC86 | URL TOKEN : | https://pnt.vc/36-4N01QA |
| Data de Cadastro : | 06/01/2026 10:49 | ID : | 7655593 |
| Analista(Atendimento) : | | Analista(Triagem) : | |
| Avaliação : | ★★★★★★★★ | | |

Dados do Segurado

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|--|
| Segurado: | THAIRINNY C N LEAL | | | | |
| CPF / CNPJ: | 441.979.288-40 | RG / IE: | | Nascimento: | |
| CNH: | | Categoria CNH: | | Validade CNH: | |
| CEP: | | Endereço: | | | |
| Cidade: | | Estado: | SP | Email: | |
| Telefones | | | | | |
| Residencial: | | Celular: | 11955205081 | Comercial: | |
| Outros : | | | | | |

Dados do Veículo

| | | | | | |
|--|----------|---|-------------------|--|-------------|
| Placa: | AVISAR | Chassi: | LLJTCBPA1RS100187 | RENAVAN: | |
| Fabricante: | | Ano Fabricação: | | Ano Modelo: | |
| Modelo: | SPIRIT | | | Cor: | |
| Valor MOLICAR (cor, KM, Região) | 9.200,00 | Valor de multas e débitos | 0,01 | Valor de orçamento avaria/danos com mão de obra | 0,01 |
| Higienização e inspeções (Elétrica e Mecânica) | 600,00 | Depreciação (avarias, inspeções e higienização, multas e débitos) | 8.599,98 | Depreciação (avarias, inspeções e higienização, multas e débitos) + 20% (Leilão) | 6.879,98 |
| % Molicar Estimado de Venda | 74.78% | % Depreciação (total)/Molicar | 25.22% | Score Depreciação | P - Pequena |
| Base Estadual com Leilão | | Valor Molicar | | Orçamento Cilia | |

Geolocalização

Não há dados de Geolocalização

Fotos e Arquivos

Traseira



Lateral esquerda



Foto da dianteira



Lateral direita



Chassi



Painel Com Moto Ligada



Documento DUT ou ATPV ou CRV



Restrição do Risco

Parecer:

Aprovado

Data Início:

08/01/2026
11:49

Data Conclusão:

08/01/2026
11:52

Perito:

Guilherme Alves Nonato

Documentação do Veículo

Identificação Física do Veículo

Condições de Conservação do Veículo

Casos Especiais

Origem do Veículo

Observações

HYUNDAI - HB20 (2023 A 2024) COMFORT 1.0 12V FLEX 2024

Autorizado pelo Cliente

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|--|
| | Placa AAA-0000 | Cor | Chassi | Quilometragem 0.0 | Combustível 0/8 |
| | Oficina Planetun Tecnologia da Informacao LTDA | Sinistro | Responsável Filipi Ramos | Validade do Orçamento 31/01/2024 | |
| | CNPJ da Oficina 27.118.707/0001-53 | Orçamento 1962.1 - 31/01/24 - 10:20:15 | | | |
| | Cliente BANCO PAN - RECUPERAÇÃO | CPF/CNPJ do Cliente | Telefone | E-mail | |
| | Endereço Planetun Tecnologia da Informacao LTDA (Linhas Gerais) - 27.118.707/0001-53 (11) 988774827 - regulacaodigital@planetun.com.br Avenida Moema Conj 53 94, Planalto Paulista - São Paulo - São Paulo CEP: 04077-020 | Mão de Obra R\$ 0,00/h | Reparação R\$ 0,00/h | Pintura () R\$ 0,00/h | Valor Fipe (0152153) R\$ 78.096,00 |
| | | Desconto 0,00% | Valor Segurado - | | |

- TROCA
- R&I
- REMOÇÃO & INSTALAÇÃO
- R REPARAÇÃO
- P PINTURA
- ABAIXO DO PADRÃO
- ACIMA DO PADRÃO
- INCLUSÃO MANUAL
- SERVIÇO MANUAL
- CÓDIGO DIFERENTE
- SERVIÇO
- PEÇA DA CONTA
- IMPACTO
- SEM COBERTURA
- SOB ANÁLISE

| RESUMO GERAL | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|---------------|-------|
| TIPO | TROCA / R&I | PINTURA | REPARAÇÃO | SERVIÇOS | FORN. OFICINA | FORN. CLIENTE | TOTAL |
| Totais em Sem Cobertura | - | - | - | - | - | - | - |
| Totais em Sob Análise | - | - | - | - | - | - | - |

| MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO) | | PEÇAS (IMPACTO) | | TOTAL DO ORÇAMENTO | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| - | Funilaria | - | Bruto de Peças (Oficina) | - | Peças pela Oficina |
| - | Vidraçaria | - | Descontos (Oficina) | - R\$ 0,00 | Líquido de Mão de Obra |
| - | Tapeçaria | - | Líquido de Peças (Oficina) | R\$ 0,00 | Total Geral |
| - | Elétrica | - | Bruto de Peças (Cliente) | - | |
| - | Mecânica | - | Descontos (Cliente) | - R\$ 0,00 | |
| - | Pintura | - | Líquido de Peças (Cliente) | R\$ 0,00 | |
| - | Reparação | - | | | |
| - | Serviços | - | | | |

Total Geral = Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 31/01/2024 - 10:22:32 | Filipi Ramos - Planetun Tecnologia da Informacao LTDA

ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: | Criado por: Filipi Ramos - Planetun Tecnologia da Informacao LTDA | Data de criação: 31/01/2024 - 10:22





Estado: São Paulo

Código MOLICAR: 26400905-8

BULL MOTORS SPIRIT SE 50 4CV Gas.

Ano Fabricação: 2023

Ano Modelo: 2024

Passageiros: 2

Peso em ordem de marcha(kg): 115

Potência Máxima: 4 CV

Valor de Mercado do veículo buscado na data 08/01/2026

R\$ 9.200,00

Cor do Veículo

Branco

Quilometragem

0 a 5000 KM

Equipamentos

Câmbio Automático Rodas de Liga Leve

A cotação do veículo acima é baseada em pesquisas de mercado, tendo como principais fontes lojistas independentes, revendedores e classificados. A Molicar sempre seleciona fontes consideradas confiáveis, mas não se responsabiliza pelo estado de conservação do veículo, sua procedência e quilometragem. Quando um veículo não é encontrado a venda, a Molicar procura obter junto a suas fontes modelo alternativo, cujas características técnicas sirvam de referência de preço para o veículo pesquisado. Quanto mais precisa for a especificação do veículo e seus acessórios, mais correta será a sua avaliação. A Molicar é independente, não representa nenhum segmento de comercialização, financiamento ou seguro de veículos.

Sobre as Cores

- 1) Embora as pinturas automotivas ofereçam variado leque de nomes e tonalidades, as cores são sempre identificadas pela TABELA do SISTEMA RENAVAM.
- 2) Mesmo que determinada tonalidade ofereça aspecto diferente ao da sua base primária, sua avaliação sempre permanecerá de acordo com sua cor básica. Ex.: Um carro "AZUL ESCURO", mesmo parecendo ser PRETO, permanecerá sendo avaliado como um carro de cor AZUL.
- 3) Para a maioria dos fabricantes, os tipos de pinturas chamadas de "METALIZADA" ou "PEROLIZADA", são sempre oferecidas com acréscimo de valor, porém, raramente esta diferença é compensada no mercado de usados, que leva sempre em conta a COR do veículo, como sendo um dos fatores de maior relevância, se comparado ao tipo de pintura, seja ela "METALIZADA" ou "PEROLIZADA".
- 4) Tendo em vista a necessidade da análise de outros demais fatores importantes, ressaltamos que as variações influenciadas pela cor da pintura, servem apenas como uma opinião de parâmetro na correta avaliação de cada veículo.

RESUMO

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
XINLING / SPIRIT 50

EMPLACAMENTO:
NAO ENCONTRADO -

FABRICAÇÃO / MODELO:
2023 / 2024

COR:
BRANCA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
LLJTCBPA1RS100187

USUÁRIO:
DIEGO GONÇALVES ZAGO

CÓDIGO DA CONSULTA:
4005616

TOKEN DA CONSULTA:
16356bde-9a2a-45af-a57c-e5209404ea4f

DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
08/01/2026 11:51

SOLICITADO POR:
PLANETUN TECNOLOGIA



ITENS APROVADOS

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

| DADOS NACIONAIS | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| SITUAÇÃO DO VEÍCULO | S/1 EMPLAC | SITUAÇÃO DO CHASSI | NORMAL |
| VEÍCULO ROUBADO | NÃO | | |
| DADOS CADASTRAIS | | | |
| PLACA | NÃO INFORMADO | CHASSI | LLJTCBPA1RS100187 |
| NÚMERO DE MOTOR | 1P39FMB24010187 | NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO | NÃO INFORMADO |
| POTÊNCIA | NÃO INFORMADO | CILINDRADAS | NÃO INFORMADO |
| RENAVAM | NÃO INFORMADO | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | NÃO INFORMADO |
| MUNICÍPIO/UF | NAO ENCONTRADO / NÃO INFORMADO | CPF/CNPJ FATURADO | 11.569.686/0013-96 |
| DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | | | |
| MARCA/MODELO | I/XINLING SPIRIT 50 | ANO DE FABRICAÇÃO | 2023 |
| ANO DO MODELO | 2024 | COMBUSTÍVEL | GASOLINA |
| COR | BRANCA | Espécie | NÃO INFORMADO |
| NÚMERO DE PASSAGEIROS | NÃO INFORMADO | | |
| DADOS DE IMPORTAÇÃO | | | |
| Procedência | ESTRANGEIRA | Situação veículo | S/1 EMPLAC |
| Importação | NÃO INFORMADO | Data DI | NÃO INFORMADO |
| Número DI | NÃO INFORMADO | | |
| FICHA TÉCNICA | | | |
| TIPO DE MONTAGEM | NÃO INFORMADO | TIPO DE VEÍCULO | CICLOMOTOR |
| PESO BRUTO TOTAL | NÃO INFORMADO | CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO | NÃO INFORMADO |
| CAPACIDADE DE CARGA | NÃO INFORMADO | Nº DA CARROCERIA | NÃO INFORMADO |
| CARROCERIA | NÃO INFORMADO | QUANTIDADE DE EIXOS | NÃO INFORMADO |
| TERCEIRO EIXO | NÃO INFORMADO | | |
| RESTRIÇÕES | | | |
| ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | ALIENAÇÃO | NADA CONSTA |
| ARRENDAMENTO | NADA CONSTA | JUDICIAL | NADA CONSTA |
| RESERVA DE DOMÍNIO | NADA CONSTA | ROUBO E FURTO ATIVO | NADA CONSTA |
| SINISTRO RECUPERADO | NADA CONSTA | TRIBUTÁRIO | NADA CONSTA |
| OBSERVAÇÕES | NADA CONSTA | | |

|  LEILÃO COMPLEMENTAR | |
|--|--|
| NADA CONSTA | |

Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.