

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO SA

CNPJ
60.746.948/0001-12

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			SR/RANDON SR BA	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN		COR
2013	2013	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO		PRETA
COMBUSTÍVEL				RENAVAM
NÃO DISPONÍVEL				
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	RENAVAM
CURITIBA	PR	PR		

Observações:

PLACA TRASEIRA AUSENTE

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		AUSENTE
PLAQUETA		
NÚMERO DO CHASSI		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

PARA-CHOQUE TRASEIRO		
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO CHASSI



45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (ALEXANDRE BENTO RIBEIRO)