

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			CHEVROLET ONIX 10MT
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	JOYE
2017	2018		MOTOR OBSERVADO
COMBUSTÍVEL			PRETA
ALCO/GASOL			RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	KILOMETRAGEM
MANAUS	AM	AM	128290
			PATIO VISTORIA

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA
 COLUNA A-B DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
 COLUNA A-B ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 COLUNA B-C DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
 COLUNA B-C ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS
 VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE RECALL PENDENTE.

ESTADO AGREGADOS

CONDição DA PLACA		
CONDição NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDição NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDição DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDição ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDição ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		DANIFICADA

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUMNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS



FOTOS



FOTOS



VISTORIADOR (ANDERSON GOMES FILOMENO)