

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA



CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO





PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			SR RANDON SR TQ
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	COR
2009	2010	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	BRANCA
COMBUSTÍVEL			RENAVAM
COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO			
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
GOIÂNIA	GO	GO	RENAVAM

Observações:
PLAQUETA AUSENTE







ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLAQUETA		AUSENTE
NÚMERO DO CHASSI		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

PARA-CHOQUE TRASEIRO		
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		POSSUI
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO CHASSI




45 DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (RUAN SILVEIRA MAIA)