

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	HONDA CG 160 CARGO	
2024	2024		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL				BRANCA
ALCOOL/GASOLINA			KILOMETRAGEM	RENAVAM
			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
MANAUS	AM	AM		

Observações:

HODOMETRO INACESSÍVEL
NÚMERO DO MOTOR DIVERGENTE DA BASE BIN

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		DIVERGENTE DA BASE BIN
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		
CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO		
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		PEÇAS FALTANTES
TANQUE		DANIFICADO

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

DIANTEIRA DIREITA 45



DIANTEIRA ESQUERDA 45



PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO



TRASEIRA ESQUERDA 45




TRASEIRA DIREITA 45



BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO
TRASEIRA




CANOTE - COLUNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO
DIANTEIRA



HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS



VISTORIADOR (ANDERSON GOMES FILOMENO)