

#### CLIENTE

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

#### DADOS DO VEÍCULO

|                      |                 |             |                              |
|----------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| PLACA                | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO                 |
|                      |                 |             | <b>203903 I/VW AMAROK CD</b> |
| ANO FABRICAÇÃO       | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO              |
| <b>2015</b>          | <b>2015</b>     |             |                              |
| COMBUSTÍVEL          |                 |             | COR                          |
| <b>DIESEL</b>        |                 |             | <b>BRANCA</b>                |
| CIDADE VISTORIA      | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | KILOMETRAGEM                 |
| <b>VÁRZEA GRANDE</b> | <b>MT</b>       | <b>MT</b>   | <b>207819</b>                |
|                      |                 |             | DATA VISTORIA                |
|                      |                 |             |                              |

#### Observações:

#### ESTADO AGREGADOS

|                                        |                                                                                     |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |    |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |  |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  |  |

#### LONGARINAS

|                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  |  |

#### COLUNAS

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                   |                                                                                   |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |  |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |  |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  |  |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |  |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  |  |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |  |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  |  |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  |  |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

**FOTOS**

**45 TRASEIRA**




**45 DIANTEIRA**



**PLACA TRASEIRA**



**NÚMERO DO CHASSI**



**NÚMERO DO MOTOR**



**PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR**



**PANORAMICA PAINEL INTERNO**



**HODOMETRO**



**LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA**



**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA**



**LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA**




**LONGARINA TRASEIRA DIREITA**




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)