# LAUDO CAUTELAR
# PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 24/08/2026

APROVADO

## CLIENTE

Cliente
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ
**35.626.178/0001-27**

## DADOS DO VEÍCULO

| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CITROEN C3 TENDANCE BVA | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2014 | 2015 | | | VERMELHA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| ALCOOL/GASOLINA | | | 142025 | |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| GOIÂNIA | GO | GO | | |

**Observações:**
PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR PEÇAS FALTANTES
CONSTA HISTÓRICO DE RECALL

## ESTADO AGREGADOS

| | | |
|---|---|---|
| PLACA TRASEIRA | ✓ | |
| PLACA DIANTEIRA | ✓ | |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR | ✓ | |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA | ✓ | |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO | ⚠ | |
| NÚMERO DO MOTOR | ✓ | |
| NÚMERO DO CHASSI | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO | ✓ | |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | ✓ | |

## LONGARINAS

| | | |
|---|---|---|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA | ✓ | |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA | ✓ | |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ | |

## COLUNAS

| | | |
|---|---|---|
| COLUNA A DIREITA | ✓ | |
| COLUNA CENTRAL DIREITA | ✓ | |
| COLUNA C DIREITA | ✓ | |

## COLUNAS

| | | |
|---|---|---|
| COLUNA A ESQUERDA | ✓ | |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA | ✓ | |
| COLUNA C ESQUERDA | ✓ | |

## DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


| | | |
|---|---|---|
| CAIXA DE ESTEPE | ✓ | |
| PAINEL TRASEIRO | ✓ | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA | ✓ | |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO | ✓ | |
| CAIXA DE AR DIREITA | ✓ | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | ✓ | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| PAINEL CORTA-FOGO | ✓ | |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR | ✓ | |
| CAIXA DE AR ESQUERDA | ✓ | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO | ✓ | |
| BLINDAGEM | ✓ | |

## RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


| | | |
|---|---|---|
| SINISTRO ESPECIAL | ✓ | |
| PARECER TÉCNICO | ✓ | |
| LEILÃO | ✓ | |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | ✓ | |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE | ✓ | |
| SEGURANÇA FINANCEIRA | ✓ | |

## FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




## FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




ASSOALHO CENTRAL DIREITO




## FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




## FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (EDGAR MERINO GARCEZ)