LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 11/11/2026

REPROVADO

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN 25420 CTC 6X2	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2015	2015			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO
PANORÂMICA COMPARTIMENTO MOTOR PEÇAS FALTANTES (MOTOR DESMONTADO)
TACÓGRAFO NÃO POSSUI
NÚMERO DO MOTOR ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
HODÔMETRO INACESSIVEL
ASSOALHO CABINE DIREITO DANIFICADO(A)
ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE
PLACA DIANTEIRA AUSENTE
LAUDO REALIZADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULO E SEM QUE TENHAMOS ACESSO A ORIGEM DE POSSIVEIS OU EVENTUAIS SINISTROS PROVENIENTES DE ENCHENTE OU QUALQUER OUTRA NATUREZA, OS QUAIS PODEM GERAR EVENTUAIS RECOMPRAS OU PROCESSOS.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	✓	
PLACA DIANTEIRA	⚠	AUSENTE
NUMERAÇÃO DO MOTOR	⚠	ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	⚠	SEM GRAVAÇÃO
ETIQUETA ETA DA COLUNA	⚠	COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO	⚠	AUSENTE
PLAQUETA DA CARROCERIA	✓	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	✓	
COLUNA B DIREITA	✓	
COLUNA A ESQUERDA	✓	
COLUNA B ESQUERDA	✓	

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO	⚠	DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA



COLUNA A DIREITA



COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



FOTOS EXTRAS



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (PATRICK PIRES SCHMACHTENBERG)