



CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			PEUGEOT PEUGEOT
			207HB XR
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
2012	2012		
COMBUSTÍVEL			COR
ALCO/GASOL			BRANCA
			RENAVAM
			114391
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	KILOMETRAGEM
PORTO VELHO	RO	RO	114391
			PATIO VISTORIA

Observações:

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA B-C MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA A-B PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA B-C PASSAGEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	



DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (ANDREY PINHEIRO DE SOUZA)