

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                        |                 |             |                           |              |
|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|
| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO              |              |
|                        |                 |             | <b>PEUGEOT 207PASSION</b> |              |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO           | COR          |
| <b>2010</b>            | <b>2011</b>     |             |                           | <b>PRATA</b> |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             | INACESSÍVEL               | RENAVAM      |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             |                           |              |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA            |              |
| <b>CURITIBA</b>        | <b>PR</b>       | <b>PR</b>   |                           |              |

**Observações:**

PARA-BRISA E VIDRO DIANTEIRO DIREITO AVARARIADO  
PANORAMICA PAINEL INTERNO FALTANDO PEÇAS  
HODÔMETRO INACESSÍVEL  
ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A)  
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| PLACA TRASEIRA                       | ✓ |  |
| PLACA DIANTEIRA                      | ✓ |  |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                | ✓ |  |
| ETIQUETA ETA DA COLUMA               | ✓ |  |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             | ⚠ |  |
| NÚMERO DO MOTOR                      | ✓ |  |
| NÚMERO DO CHASSI                     | ✓ |  |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           | ✓ |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   | ✓ |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  | ✓ |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      | ✓ |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO | ✓ |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  | ✓ |  |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            | ✓ |  |

**LONGARINAS**

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   | ✓ |               |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  | ✓ |               |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ |               |

**COLUMNAS**

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| COLUMA A DIREITA       | ✓ |  |
| COLUMA CENTRAL DIREITA | ✓ |  |
| COLUMA C DIREITA       | ✓ |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    |               |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    |               |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    |               |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  | DANIFICADO(A) |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO




FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



---

VISTORIADOR (ALEXANDRE BENTO RIBEIRO)