DEKRA

LAUDO DEKRA MOTO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Valide esse laudo!

Data Realização: 17/10/2026 09:44 - Data Impressão: 19/10/2026 16:49

DADOS DO VEÍCULO

		QUILOMETRAGEM:	22.803 KM
		COR:	VERMELHA
		COMBUSTIVEL:	GASOLINA
		ANO FABRICAÇÃO:	2017
MARCA:	BMW	ANO MODELO:	2018
MODELO:	S1000 R		

PARECER FINAL

CONFORME COM OBSERVAÇÃO

SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	68 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITEM
NÃO CONFORME	0 ITENS

69
ITENS VERIFICADOS


FRENTE DA MOTO


TRASEIRA DA MOTO


LATERAL DIREITA


LATERAL ESQUERDA

SOLUÇÃO VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA - ME
www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

LAUDO DEKRA MOTO

DADOS DO VEÍCULO		
	MARCA: BMW MODELO: S1000 R QUILOMETRAGEM: 22.803 KM COR: VERMELHA	COMBUSTIVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2017 ANO MODELO:2018


NÚMERO DO CHASSI


NÚMERO DO MOTOR


COMPARTIMENTO DO MOTOR


FOTO DO PAINEL C/ MOTOR LIGADO


HODÔMETRO


ADICIONAL 1


ADICIONAL 2

LAUDO DEKRA MOTO

DADOS DO VEÍCULO		
	MARCA: BMW MODELO: S1000 R QUILOMETRAGEM: 22.803 KM COR: VERMELHA	COMBUSTIVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2017 ANO MODELO:2018

INFORMAÇÃO TÉCNICA	
Documentacao nao apresentada	!
Pneu dianteiro ok	✓
Cubo de roda dianteiro ok	✓
Freio a tambor dianteiro ok	✓
Pastilha de freio dianteiro ok	✓
Flexivel dianteiro ok	✓
Mesa superior ok	✓
Painel de instrumentos ok	✓
Luzes indicadoras de direção dianteiro ok	✓
Conjunto de acionamento freio ok	✓
Cabo do acelerador ok	✓
Chicote fios ok	✓
Tanque lado direito ok	✓
Carenagem/ tampa lateral lado direito ok	✓
Motor lado direito ok	✓
Apoio piloto lado direito ok	✓
Escapamento ok	✓
Pastilha de freio traseiro ok	✓
Flexivel traseiro ok	✓
Pneu traseiro ok	✓
Cubo de roda traseiro ok	✓
Paralama traseiro/rabeta ok	✓
Lanterna ok	✓
Balança ok	✓
Molas ok	✓
Coroa ok	✓
Correia ok	✓
Apoio garupa lado esquerdo ok	✓
Descanso lateral ok	✓
Tanque lado esquerdo ok	✓
Protetor motor ok	✓
Funcionamento motor ok	✓
Punho comandos ok	✓
Bateria ok	✓
Pedal cambio/passador marcha ok	✓

INFORMAÇÃO TÉCNICA	
Paralama ok	✓
Roda dianteira ok	✓
Rolamento de roda dianteiro ok	✓
Disco de freio dianteiro ok	✓
Pinça de freio dianteiro ok	✓
Garfo telescopico (bengala) ok	✓
Mesa inferior ok	✓
Conjunto optico ok	✓
Guidão ok	✓
Manete embreagem ok	✓
Cabo de embreagem ok	✓
Carenagem dianteira/bolha ok	✓
Tampa de abastecimento ok	✓
Banco ok	✓
Nivel do oleo ok	✓
Apoio garupa lado direito ok	✓
Disco de freio traseiro ok	✓
Pinça de freio traseiro ok	✓
Freio a tambor traseiro ok	✓
Roda traseiro ok	✓
Rolamento de roda traseiro ok	✓
Luzes indicadoras de direção traseiro ok	✓
Bauleto ok	✓
Amortecedor ok	✓
Corrente ok	✓
Capa da corrente ok	✓
Apoio piloto lado esquerdo ok	✓
Cavalete ok	✓
Motor lado esquerdo ok	✓
Carenagem/tampa lateral lado esquerdo ok	✓
Quadro ok	✓
Espelhos retrovisores ok	✓
Alinhamento do conjunto ok	✓
Pedal de freio traseiro ok	✓

Observações: VEICULO COM A BATERIA DESCARREGADA./ ESCAPAMENTO ESPORTIVO

SOLUÇÃO VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA - ME
www.dekra.com.br

Check@uto
A DEKRA Company

BMW/S1000 R

		Marca/Modelo	BMW/S1000 R
		Ano/Fabricação	2017
Cor	VERMELHA	**Ano/Modelo**	2018

Código da consulta: 40246548 |**Consultado Por**: fr231smart |**Data e Horário**: 17/10/2026 11:46:02 |**Chave da consulta**: Chassi: 99Z0D7202JZG06875

RESUMO DA CONSULTA

- RESTRIÇÕES BASE FEDERAL ✓
- RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL ✓
- COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS ✓
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO ✓
- OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR I ✓
- OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR II ✓
- REMARKETING ✓
- INDÍCIO DE SINISTRO ✓
- HISTÓRICO DE KM ✓
- INFORMAÇÃO DE RECALL ✓

Legenda: ✓ Nada consta | ⚠ Atenção | ! Atenção redobrada | Sistema indisponível

DADOS DO VEÍCULO

BASE FEDERAL

Chassi		Combustível	GASOLINA
Número do Motor		Tipo de Veículo	MOTOCICLETA
Placa		Espécie	PASSAGEIRO
Cor	VERMELHA	Potência	160
Marca/Modelo	BMW/S1000 R	Capacidade de Passageiros	02
Ano/Fabricação	2017	Procedência do Veículo	NACIONAL
Ano/Modelo	2018	Número da Caixa de Câmbio	
Capacidade Máxima Tração (t)	0.0	Cilindradas	999
Capacidade de Carga (t)	0.0	Peso Bruto (t)	0.04
Tipo de Carroceria	NÃO APLICAVEL	Quantidade de Eixos	0
Ano Exercício CRLV	2026	Município	OSASCO
Data Emissão CRLV	08/10/2026	UF da Placa	SP
Categoria	PARTICULAR	Pendência Emissão CRLV	NADA CONSTA

BMW/S1000 R

Ano 2017/2018

Data/Hora 17/10/2026 11:46:02

BASE ESTADUAL

Chassi		Combustível	GASOLINA
Número do Motor		Tipo de Veículo	MOTOCICLETA
Placa		Espécie	PASSAGEIRO
Cor	VERMELHA	Potência	160
Marca/Modelo	BMW/S1000 R	Capacidade de Passageiros	02
Ano/Fabricação	2017	Procedência	NACIONAL
Ano/Modelo	2018	Município	OSASCO
Data da Última Alteração	08/10/2026	UF da placa	SP
Categoria do Veículo	PARTICULAR		

COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS

ITEM	FEDERAL	ESTADUAL	RESULTADO
Chassi			Sem Alteração
Número do Motor			Sem Alteração
Cor	VERMELHA	VERMELHA	Sem Alteração
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	Sem Alteração
Capacidade de Passageiros	02	02	Sem Alteração

AGREGADO COMPLETO 2

Chassi		Potência	160
Número do Motor		Cilindradas	999
Placa		Tipo de Carroceria	NAO APLICAVEL
Ano do Modelo	2018	Capacidade de Passageiros	02
Ano de Fabricação	2017	Número de Eixos	0
Marca/Modelo	BMW/S1000 R	Combustível	GASOLINA
Número da Caixa de Câmbio		Cor Predominante	Vermelha
Número da Carroceria		Tipo de Veículo	Motocicleta

BMW/S1000 R

Ano 2017/2018

Data/Hora 17/10/2026 11:46:02

DECODIFICADOR COM COMPLEMENTO

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2018
Cilindradas	999cc
Classificação	Série S
Combustível	Gasolina
Dígito de conferência do VIN	Dígito de verificação do Chassi
Dígito Verificador	Gerado automaticamente pelo Sistema
Fabricante	BMW Motos
Localização da Fábrica	Manaus - AM
País	Brasil
Região Geográfica	América do Sul
Veículo	S 1000 R
Modelo	BMW/S1000 R
Fabricante	BMW
Tipo Veiculo	Motocicleta
Especie Veiculo	Passageiro
Combustível	GASOLINA
Ano Modelo	2018
Ano Fabricacao	2017
Potência	160CV
Tipo de Carroceria	NAO APLICAVEL
Cilindradas	999

QUANTIDADE DE PROPRIETÁRIOS

Quantidade de Proprietários 6

Informação sobre o número de proprietários que o veículo possui desde 2012

MÊS DE LICENCIAMENTO

Mês Licenciamento AGOSTO

PRECIFICADOR FIPE

BMW/S1000 R

Ano 2017/2018

Código Consulta 40246548 **Data/Hora** 17/10/2026 11:46:02

RESTRIÇÕES DO VEÍCULO

BASE FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO		

RESTRIÇÕES

RENAJUD (Restrição Judicial)	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA
RENAINF	NADA CONSTA	Recall (Pendência)	NADA CONSTA
Restrição 1	NADA CONSTA	Restrição 4	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 5	NADA CONSTA
Restrição 3	NADA CONSTA	Restrição 6	NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

Observação 1	NADA CONSTA	Observação 4	NADA CONSTA
Observação 2	NADA CONSTA	Observação 5	NADA CONSTA
Observação 3	NADA CONSTA	Observação 6	NADA CONSTA

BASE ESTADUAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Tipo de Chassi	NORMAL

RESTRIÇÕES

Restrição 1	NADA CONSTA	Restrição 4	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 5	NADA CONSTA
Restrição 3	NADA CONSTA	Restrição 6	NADA CONSTA

DÉBITOS

Débito de IPVA/Licenciamento	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito de Licenciamento	R$0,00
Débitos de Multas	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito de DPVAT	R$0,00
Valor Débito de IPVA	R$0,00	Valor Débito de Multas	R$0,00

No Brasil existem vários órgãos de execução, cenário que dificulta a localização das informações, podendo haver multas não comunicadas ao DETRAN. A responsabilidade pelas multas pendentes anteriores à data da compra do veículo é do proprietário anterior e deve ser informada por ele.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

Não há registros na base consultada

OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR I

Não há registros na base consultada

OFERTA EM LEILÃO - FORNECEDOR II

Não há registros na base consultada

BMW/S1000 R

Ano 2017/2018

Data/Hora 17/10/2026 11:46:02

REMARKETING

Não há registros na base consultada

INDÍCIO DE SINISTRO

Não há registros na base consultada

HISTÓRICO DE KM

Não há registros na base consultada

INFORMAÇÃO DE RECALL

Não há registros na base consultada

GRAVAÇÃO DE PEÇAS

Não há registros na base consultada

CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA - DEKRA GARANTIDO

Não há registros na base consultada

INSPEÇÃO VEICULAR

Não há registros na base consultada

HISTÓRICO DE CONSULTAS

Qtd Consultas 2

Data Consulta
17/10/2026 11:46:02
21/09/2026 10:29:51

BMW/S1000 R

Ano 2017/2018

Data/Hora 17/10/2026 11:46:02

IMPORTANTE

Importante: A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados, já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade. A CHECKAUTO limita-se, assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas, não sendo assegurada a atualidade, completude e acuidade de tais dados. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação pretendida. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. Da mesma forma, a CHECKAUTO não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. Atenção: As informações constantes na consulta têm validade apenas para o exato momento de sua realização. Em decorrência de possíveis falhas momentâneas de atualização entre a Base Estadual e Federal, a CHECKAUTO recomenda que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS da consulta realizada com aquelas contidas no DETRAN ESTADUAL. A consulta informa o registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF. Assim, a CHECKAUTO orienta que, na compra do veículo, seja realizado um termo ou contrato por meio do qual o vendedor se obriga, dentre outros, a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição. Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing; porém, devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados veiculares, sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos em que a coleta da informação de km do veículo tenha sido realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo a CHECKAUTO meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento. Estas informações são complementares aos termos e condições relativas ao serviço, conforme estabelecidos no contrato de prestação de serviços CHECKAUTO disponível em https://www.checkauto.com.br/Checkout